Valeria Ivette Silva Feregrino. Sistemas de manufactura

Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		PI	Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimien to	Gerente	100	100			Check List
VoC	Inspecciones bbs por semana	Cumplir con las inspecciones semana/Total de inspecciones	%	De cumplimien to	Supervisor de producción	100	100			Check List
VoC	Programa de inspección cruzada	Programa de inspección mensual mes/Total de inspecciones	%	De cumplimien to	Operador	100	100			Reporte