Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		(PI	Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes	%	Reducción de riesgos	Director	15		15		Check List
VoC	Intogral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100	100			Check List
VoC	Comportamient	Inspecciones bbs mes/Total de inspecciones	%	Inspección bbs	Supervición de producción	100	100			Check List
VoC		Cumplimineto de ordenes realizadas/Total ordenes	%	De ordenes realizadas	Operador	100	100			Check List
VoC	l Inspección	Cierre de hallazgos/Total de cierre de hallazgos	%	De cierre de hallazgos	Operador	100	100			Check List