## OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

DIRECTOR							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Disminuir proporcionalmente la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Implementar y diseñar un programa integral de seguridad	Lograr 100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad				
Palabras	Números	Palabras	Nimeros				
C	UE	COMO					

Gerente							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Implementar y diseñar un programa integral de seguridad	Lograr 100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana					
Palabras	Palabras Números		Números				
	QUE	СОМО					

Supervisor de producción							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	Realizar 4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección. Hacer inspecciones cruzadas	Cumplir al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos				
Palabras	Palabras Números		Números				
C	<b>QUE</b>	СОМО					

perador							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Realizar inspección los lunes. Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección. Hacer inspecciones cruzadas	Cumplir al 100% las órdenes realizadas. Cierrar el 100% de los hallazgos	Conocer que procedimiento, solicitar información, solicitar y mantener	Reportar el 100% de condiciones inseguras del equipo				
Palabras	Números	Palabras	Números				
	QUE	СОМО					

Tina da		Definición KPI (Método Ur de medición) me	Unidad		o KPI Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		(PI	Fuente de datos
Tipo de voz	Definición KPI		métrica	Tipo KPI		Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes	%	Reducción de riesgos	Director	15		15		Check List
VoC	Intogral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100	100			Check List
VoC	Comportamient	Inspecciones bbs mes/Total de inspecciones	%	Inspección bbs	Supervición de producción	100	100			Check List
VoC		Cumplimineto de ordenes realizadas/Total ordenes	%	De ordenes realizadas	Operador	100	100			Check List
VoC	l Inspección	Cierre de hallazgos/Total de cierre de hallazgos	%	De cierre de hallazgos	Operador	100	100			Check List