	Tipo de		Definición KPI (Método	Unidad			Frecuencia
	voz	Definición KPI	de medición)	métrica	Tipo KPI	Responsable	Rastreo
	VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total	%	Reducción	Director	10
			Riesgos mes pasado		de riesgos		
	VoC	Programa Integral	Consultance tables	%	De	Gerente	100
			Cumplir requisitos mes/Total Requisitos		cumplimien to		
			,		ιο	Supervisor de	
	VoC	Inspecciones	1 inspeccion al mes / total de inspecciones	%	inspeccion	Producción	100
		inspecciones	total de inspecciones		inspection		100
	VoC		accidentes al mes/	%		Operador	
		peocesos	accidentes a la semana		accidentes	•	90

