Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		(PI	Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100	100			Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	Inspeccion	Supervisor de Produccion	100	100			Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Operador	100	100			Check List