Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	cuencia Especificaciones K		KPI Fuente de datos	
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	20	20			Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100	100			Check List
VoC	Realizacion de inspecciones	Inspecciones realizadas al mes/ 4 inspecciones necesarias al mes	%	Porcentaje de inspeccion es realizadas	Supervisor	15			15	Check List
VoC	Inspecciones superadas	Inspecciones superadas/ Total de inspecciones realizadas	%	Porcetaje de éxito en inspeccion es	Operario	100	100			Check List