Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Frecuencia Especificaciones KPI		PI	Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimien to	Gerente	100	100			Check List
VoC	Inspecciones bbs realizadas	Inspecciones al mes realizadas/Total de inspecciones	%	% de inspeccione s realizadas	Supervisor	100	100			Check List
VoC	Programa de inspecciones	Inspecciones aprobadas/Total de inspecciones	%	% de inspeccione s aprobadas	Operador	100	100			Check List