Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	recuencia Espe		(PI	Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimiento	Gerente	100	100			Check List
VoC	Inspección de comportamiento	Inspecciones por mes/total de inspecciones	%	De inspeccion	Supervisor de producción	100	100			Gráfica de control
VoC	Seguimiento de proceso estandar	Accidentes por mes / Total de accidentes.	%	De prevención	Operador	95		95		Check List