Tipo de		Definición KPI (Método	Unidad			Frecuencia
voz	Definición KPI	de medición)	métrica	Tipo KPI	Responsable	Rastreo
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos De	Director	10
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	cumplimien to	Gerente	100
VoC	Inspecciones	Cumplir inspecciones mensuales establecidas/ Total Requisitos	%	De cumplimien to (cantidad, día y hora rpogramad a)	Supervisor de producción	100
VoC	Seguimiento procedural	Logro de inspecciones de acuerdo a lo señalado/ Total Requisitos	%	Inspeccion es terminadas	Operador	100

Esp	pecificaciones KI	PI	Fuente de datos
Verde	Ambar	Rojo	Formato
		10	Check List
100			Check List
100			Check List
100			Check List