Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Esp	pecificaciones KPI		Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes	%	Reducción de riesgos	Director	15		15		Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimiento	Gerente	100	100			Check List
VoC	Realizaciones de inspecciones	Inspecciones realizadas al mes/4 inspecciones necesarias al mes	%	Porcentaje de inspecciones realizadas	Supervisor	100	100			Check List
VoC	Inspecciones superadas	Inspecciones superadas/ Total de inspecciones realizadas	%	Porcentaje de éxito en inspecciones	Operador	100	100			Check List