Tipo de voz	Definición KPI	Detinicion KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Frecuencia Especificaciones KPI		PI	I Fuente de dato	
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato	
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List	
VoC		Cumplimient o mensual de requisitos/To tal de requisitos	%	De cumplimient O	Gerente	100	100			Check List	
VoC	Hallazgos encontrados	Hallazgos encontrados n tiempo de revisión (1 sem) / Total de hallazgos encontrados	%	De cumplimient o	Supervisor de producción	100	100			Check List	
VoC	Inspecciones cruzadas de cumplimient 0	Inspecciones completadas a tiempo / total de inspecciones realizadas	%	De cumplimient o	Operador	100	100			Check List	