OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

	DIRI	ECTOR		
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos	
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	
Palabras	Números	Palabras	Números	
QUE		COM	10	

	Gerente					
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos			
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes			
Palabras	Números	Palabras	Números			
QUE		сомо				

	Supervisor de producción				
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Realizar una inspección de comportamiento s (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos		
Palabras	Números	Palabras	Números		
	QUE	COM	0		

Operador							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos	Seguir una lista de verificacion detallada y hacer la inspeccion detalladamente	Cumplimiento del 100% de las inspecciones y tener el cumplimiento del 100% en la lista de verificación				
Palabras	Números	Palabras	Números				
	QUE	COM	0				

Tipo de voz Defini		Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tino KDI	Responsable	Frecuencia Especificaciones KPI Fuent			Fuente de datos	
	Definición KPI					Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimie nto	Gerente	100	100			Check List
VoC	Cumplimiento de hallazgos	#Hallazgos cerrados dentro del tiempo establecido / total hallazgos reportados	%	cierre de hallazgos	supervisor de produccion	100	100			Check List
VoC	Inspecciones puntuales	# Inspecciones completadas a tiempo/total inspecciones programadas	%	de cumplimie nto	operador	100	100			Check List