OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

DIRECTOR							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del				
Palabras	Números	Palabras	Números				
QUE		COM	Ю				

	Gerente				
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes		
Palabras	Números	Palabras	Números		
QUE		СОМО			

Supervisor de producción							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos				
Palabras	Números	Palabras	Números				
QUE		COM	10				

Operador							
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos				
Realizar inspección los lunes. Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos	Realizar un seguimiento de los eventos que ocurren semanalmente y hacer el formato de hoja para la inspección	Tener un pase de lista para los eventos realizados, para poder realizar un analisis del porcentaje de ocurrencia y hallazgo				
Palabras	Números	Palabras	Números				
QUE	-	COM	10				

Tipo de voz Definición		ón KPI Definición KPI (Método de medición)		Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Esp	Especificaciones KPI		Fuente de datos
	Definición KPI		Unidad métrica			Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	l Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimiento	Gerente	100	100			Check List
VoC	'	Ordenes realizadas /total de ordenes ,hallazgos cerradas / total de hallazgos	%	De cumplimiento	Supervisor de producción	100		95		Check List
VoC	Reporte	Numero de hallazgos cumplidos / total de observaciones realizadas		Reduccion de riesgos	Operador	100	100			Check List