OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta ho sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calific

	DIR	ECTOR	
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad
Palabras	Números	Palabras	Números
	QUE	COM	10

/	Ge	rente	
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes
Palabras	Números	Palabras	Números
	QUE	COM	10

	Supervisor	de producción	
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos
Realizar una inspección de comportamiento s (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos
Palabras	Números	Palabras	Números
	QUE	COM	0

	Оре	erador	
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos
Seguir los procedimientos estandar	0 accidentes	Conocer que procedimiento , solicitar informacion , solicitar y mantener	Reportar condiciones inseguras del equipo
Palabras	Números	Palabras	Números
	QUE	COM	0

i						Frecuencia	Esp	Especificaciones KPI	<u>-</u>	Fuente de datos
lipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición) métrica	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimiento	Gerente	100	100			Check List
VoC	Inspección de comportamientos	Inspecciones x mes/ Total inspecciones	%	De inspección	Supervisor de Producción	100	100			Gráfica de control
VoC	Procesos estandar	Accidentes mes/Total de accidentes	%	Aprendizaje constante	Operador	95		95		Check List