## **OGSM**

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

DIRECTOR						
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos			
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad			
Palabras	Números	Palabras	Números			
Q	ÜE	CO	MO			

	Gerente				
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes		
Palabras	Números	Palabras	Números		
Q	UE	СО	MO		

	Supervisor de producción				
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos		
Palabras	Números	Palabras	Números		
Q	UE	CO	MO		

	Operador				
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos		
Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos	Desarrollar un calendario semanal de inspecciones. Implementar una lista de verificación estándar	100% de tasa de cumplimiento de inspecciones planificadas. 100% de hallazgos cerrados en el plazo establecido.		
Palabras	Números	Palabras	Números		
Q	UE	СО	MO		

Tipo de		•	Unidad	nidad Tipo KPI étrica	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		s KPI	Fuente de datos
voz Definición KPI	métrica		Rastreo			Verde	Ambar	Rojo	Formato	
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimien to	Gerente	100	100			Check List
VoC	Inspecciones bbs	Inspecciones bbs realizadas/Total Inspecciones	%	De cumplimien to	Supervisor	100	100			Check List
VoC	Órdenes realizadas	Órdenes cumplidas/Total Órdenes	%	De cumplimien to	Operador	100	100			Check List