Suarez Avila Jessica Daniela

Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		Fuente de datos	
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	15		15		Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimien to	Gerente	100	100			Check List
VoC	Inspección de comportamient os	Inspecciones bbs semanal/Total de inspecciones	%	Inspección	Supervisor de producción	100	100			Check List
VoC	Inspección cruzada	Cumplimiento de órdenes/ Total de órdenes	%	De cumplimien to	Operador	100	100			Check List