## OGSM

Instrucciones: Llena la tabla OGSM y la de KPI's que está en la Hoja de Excel con nombre KPI, te guiaras con esta hoja y las tablas. Una vez que la termines sube las tablas completadas a tu branch en la carpeta img y da push, recuerda que es parte de la calificación de la segunda unidad.

	DIR	ECTOR	
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos
Disminución proporcional de la prima de riesgo al IMSS	Reducir en el área de operaciónes como mínimo un 15% en la prima de riesgo del imss	Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad
Palabras	Números	Palabras	Números
	QUE	COM	0

	Gerente			
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos	
Diseñar e implementar un programa integral de seguridad	100 % del cumplimiento al programa integral de Seguridad	Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	
Palabras	Números	Palabras	Números	
	QUE	COM	10	

	Supervisor (	de producción	producción	
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos	
Realizar una inspección de comportamientos (bbs) por semana	4 inspecciones bbs por mes	Realizar inspección los lunes. @ Hacer un programa que incluya dia y hora de la inspección @ Hacer inspecciones cruzadas	Cumplimiento al 100% las órdenes realizadas. Cierre del 100% de los hallazgos	
Palabras	Números	Palabras	Números	
	QUE	COM	10	

	Operador		
Objetivo	Metas	Estrategias	Metricos
Realizar inspección los lunes. Hacer un	Cumplimiento al 100%	Conocer que procedimiento , solicitar informacion ,	

incluya dia y hora de la inspección Hacer inspecciones cruzadas	hallazgos	checklist para es chequeo de las inspecciones.	100% del checklist.
Palabras	Números	Palabras	Números
	QUE	COM	O