	Tipo de		Definición KPI (Método	Unidad			Frecuencia
	voz	Definición KPI	de medición)	métrica	Tipo KPI	Responsable	Rastreo
	VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10
	VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimien to	Gerente	100
١	oC	Inspección de comportamient o	Inspecciones por mes/ total de inspecciones	%	De inspección	Supervisor de producción	100
١	/oC	Seguimiento de proceso estándar	Seguimiento de proceso estándar	%	De cumplimien to	Operador	95

Esp	pecificaciones l	Fuente de datos		
Verde	Ambar	Rojo	Formato	
		10	Check List	
100			Check List	
100			Gráfica de control	
	95		Check List	