Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		(PI	Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	10			10	Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimiento	Gerente	100	100			Check List
VoC	inspeccion de produccion	inspeccion total en el mes	%	inspeccion de ordenes realizadas	supervisor	100	100			Check List
VoC	inspecion de lunes	cumplimiento de ordenes realizadas/total de ordenes	%	inspeccion de ordenes	operador	100	100			Check List
VoC	inspeciones superadas	total de inspecciones realizadas	%	Porcentaje de éxito	operador	100	100			Check List