## Softwareprobleme

Die Treiber von Grafikkarten dürfen keine schwerwiegenden Fehler vorweisen, da man möchte, dass der Nutzer mit der Karte und ihrer Features zufrieden ist. Aber diese Problemlosigkeit bröckelt immer wieder. Am 01.12.2015 wurde der Lüfter von AMD-Grafikkarten auf 20% Geschwindigkeit eingestellt, bei Last wurden die Karten entsprechend heiß. Am 28.01.2016 ließen Nvidia-Treiber die Grafikkarte als USB-Gerät anzeigen und sie ließ sich entsprechend auswerfen, was nichts bewirkte.