自动控制理论(甲)第七周作业

作业题目

3-10

已知二阶系统的单位阶跃响应为: $h(t) = 10 - 12.5e^{-1.2t} \sin(1.6t + 53.1^\circ)$ 。请求出该系统的百分比超调量 σ %,峰值时间 T_p 以及调节时间 T_s 。

3-12

已知某一系统的广义对象传递函数是 $G(s) = \frac{4}{\left(2s+1\right)^2}$,控制器是比例作用,比例系数为 K_c ,

求:

- (1) 使衰减比达到 4: 1 时的 Kc值;
- (2) 如果采用 K_c =0.75,问衰减比和振荡频率是多少?

3-13

设图 3-36 是简化的飞行控制系统结构图,试选择参数 K_1 和 K_t ,使系统的 $\omega_n=6$, $\zeta=1$ 。




图 3-36 简化的飞行控制系统结构图