第七周作业 P.381-382 习题八: 8-21; 8-23; 8-24; 8-26.

- 8-21 已知某系统如图 8-18 所示,期望采用状态反馈后满足下述要求:
 - (1) 对单位阶跃输入为零稳态偏差:
 - (2) 闭环控制系统的主导极点为 $-2\pm3i$;
 - (3) 系统在 A>0 时是稳定的;
 - (4) 附加一个串接环节 $G_c(s)$ (假设 $G_c(s)=1/(s+1)$,并且第 3 个闭环极点为-25)。




图 8-18 某系统结构图

具体要求:

- (a) 画出带状态反馈的状态变量图;
- (b) 如果将设计的状态反馈控制器加到系统之后,将系统等效为单回路闭环控制系统,试确定反馈回路的等效传递函数 Hea(s);
- (c) 求出含有状态变量反馈系数的闭环传递函数 Y(s)/R(s);
- (d) 确定期望的闭环传递函数;
- (e) 求出状态反馈矩阵 K;
- (f) 假设如(2), 试确定前向通道的等效传递函数 $G_{eq}(s)$ 和放大倍数 K_1 ;
- (g) 确定系统阶跃响应的最大峰值 Mp, 峰值时间 Tp 和整定时间 Ts。
- 8-23 已知系统状态空间表达式为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 472.5 \\ -0.82 & -43.48 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 246 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

试设计一全维状态观测器, 使观测器极点为: $-1 \pm j$ 。

8-24 设受控对象传递函数为 $\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$, 试用直接法与化为能观标准型的两种

方法设计全维状态观测器,将极点配置在-10,-10。

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

试用两种方法设计全维状态观测器, 使观测器极点为: -10,-10。

8-26 请用化为能观标准形的方法设计全维状态观测器。已知线性定常系统的状态方程为

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

要求:设计状态观测器,使其极点为-3,-4,-5。