
# 智能控制报告


1.递阶控制

3220101111 洪晨辉


# 一、问题描述




多机器人协作系统由两个悬挂式多关节机器人 SMR 和一个地面移动式多关节机器人 GMR 组成,配备三级视觉系统、力矩传感器和分布式控制计算机,通过无线通信协作完成 从无序堆放的工件中拾取螺杆、装螺帽并将其放置到目标位置的任务。试设计递阶控制系统。




分块:



中



右



## 三、结构

#### 3.1 结构层次划分

仿经典理论分为三级:组织级、协调级、执行级。组织级为 TAC 计算机及其内部程序组成;协调级由各决策计算机组成(对 GMR,取决于其内部控制逻辑,可认为其横跨协调、控制级,也可认为其仅在控制级中,应当视具体问题而定);控制级为各控制计算机、控制柜及其所控制的各个机构。

#### 3.2 各层次具体功能

**组织级:** 确保各个机器人能够有效地完成分配的任务,避免冲突,优化任务执行顺序。TAC 通过无线通讯与各机器人控制器(如 SMR1、SMR2、GMR)进行任务指令的分发

**协调级:**协调级主要实现各机器人之间的状态信息交换(如位置、速度),并在需要时调整执行计划,确保所有机器人协同完成任务,例如同步操作或防碰撞策略的实施。

**执行级:** 执行级的控制器直接驱动机器人完成各项任务操作,包括精准的运动控制和状态反馈,比如调整机器人在工作区域内的位置,抓取和释放物体,确保任务执行的准确性和实时性。

## 3.3 信息流动情况

总体而言,控制信号自上而下,反馈信息自下而上。细分可分为以下五种:

任务信息流:任务指令的分发,确保全局协调。

感知信息流:来自视觉和传感器的数据,用于环境感知。

**协作信息流:** 机器人间的状态共享与协作同步。

控制信息流: 从控制器到执行单元的操作指令。

**状态反馈信息流**:从执行单元到控制器的任务状态回传。

其具体作用有:

### 3.3.1. 任务信息流

由任务分配计算机 (TAC) 发出,向各个子系统(如 SMR1、SMR2 和 GMR) 传递任务指令的流动。这是系统的高层控制信息。 信息来源与去向:

来源: 任务分配计算机 (TAC)。

去向: SMR1、SMR2 决策计算机。地面移动机器人 GMR 的内部控制系统。内容:

指定任务目标(如抓取物体、组装部件或运输物品),指令优先级和时间约束(例如任务的截止时间)、任务完成标准(如目标的准确位置或装配完成的状态)。 作用:

分配整体任务并协调机器人间的工作。确保任务在全局最优的情况下完成。

## 3.3.2. 感知信息流

来自机器人或视觉系统的传感器,用于为任务执行提供环境感知和状态反馈。 信息来源与去向:

来源:视觉系统(全局和局部视觉)。机器人自带的传感器(如位移、速度、加速度传感器)。

去向:决策计算机(SMR1、SMR2)、任务分配计算机(TAC)用于高层决策。内容:

环境信息(如物体位置、障碍物信息、动态变化)、状态反馈(如抓取物体是 否成功、目标是否发生偏移)、精确定位信息(如目标的三维坐标和姿态)。 作用:

帮助任务规划和控制器实时调整任务操作、提供任务完成的精确参数(例如物体的位置和方向)、提升系统对动态变化的适应能力。

#### 3.3.3. 协作信息流

在多个机器人之间传递,用于机器人之间的状态共享和协作任务的同步。 信息来源与去向:

来源: 机器人决策计算机(如 SMR1 和 SMR2)。

去向: 其他机器人(如 GMR)或任务分配计算机 (TAC)。 内容:

当前任务的状态(如机器人正在执行的操作、位置)、请求协作的信号(如需要另一个机器人接收物体)、防碰撞数据(如机器人间的距离和运动规划)。 作用:

确保机器人之间任务切换的顺畅,防止冲突,提高任务协作的效率。

## 3.3.4. 控制信息流

从机器人决策计算机到其执行单元(如机械臂或移动平台)的指令流。 信息来源与去向:

来源: 机器人本体的控制器(如 NX100 控制器)。

去向: 执行单元(如机械臂、电机驱动器)。

内容:

动作指令(如机械臂的运动轨迹、抓取力度、移动路径)、校正信号(如根据视觉反馈调整的位置修正信号)、运行模式切换指令(如从自主模式切换为协作模式)。

作用:

实现机器人动作的执行,在任务执行过程中对操作进行微调,提高精度。

## 3.3.5. 状态反馈信息流

从机器人或执行单元回传到上层控制器的信息,用于任务监控和操作调整。 信息来源与去向:

来源:机器人本体的执行单元(如机械臂的编码器),传感器模块(如力传感器、视觉传感器)。

去向:决策计算机(SMR1、SMR2)。任务分配计算机(TAC)。内容:

当前状态(如机械臂的关节角度、移动平台的位置),异常信息(如操作失败 或设备故障),任务进度信息(如已完成的操作步骤)。 作用:

实时监控任务执行情况,为高层决策提供反馈、调整任务计划,提高整个系统的可靠性。