





https://www.tinkercad.com/things/kIMEbUzbBRV-zhentilator-gotin

Тук задаваме функцията на всеки пин. Стартираме дисплея и изписваме съобщение ,че системата работи.

```
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd_1(13, 12, 5, 4, 3, 2);

void setup()
{
   pinMode(6, OUTPUT);
   pinMode(7, OUTPUT);
   pinMode(A0, INPUT);
   pinMode(A1, INPUT);
   pinMode(8, OUTPUT);
   pinMode(9, OUTPUT);
   lcd_1.begin(16, 2);
   lcd_1.print("A/C is working");
}
```

Тук четем информацията от потенциометъра и я превръщаме в съответните бройни единици. Задаваме максимална скорост за двата мотора. Четем температурата и я превръщаме в градуси целзий.

```
void loop()
{
   float pot = analogRead(A1);
   float pot1 = map(pot, 0 , 1023, 0, 255);
   float spid = map(pot, 0, 1023, 0, 10);
   analogWrite(10, pot1);
   analogWrite(11, pot1);

float temp = analogRead(A0)* 5 / 1024.0;
   temp = temp - 0.5;
   temp = temp * 100;
```

Ако температурата е под 0 градуса, вентилаторът използва двата мотора за топъл въздух.

```
if(temp<=20){
 if(temp<= 0){
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(8, HIGH);
    digitalWrite(9, LOW);
    lcd 1.clear();
    lcd 1.print("temperature-");
    lcd 1.setCursor(0,1);
    lcd 1.print(temp);
    delay(2000);
    lcd 1.clear();
    lcd 1.print("both motors");
    lcd 1.setCursor(0,1);
    lcd 1.print("are spinning");
    delay(2000);
    lcd 1.clear();
    lcd 1.print("at speed");
    lcd 1.setCursor(0,1);
    lcd 1.print(spid);
    delay(2000);
```

При температура под 20, но над 0 работи само един мотор и духа топло.

```
else{
 digitalWrite(6, HIGH);
 digitalWrite(7, LOW);
 digitalWrite(8, LOW);
 digitalWrite(9, LOW);
 lcd 1.clear();
 lcd 1.print("temperature-");
 lcd 1.setCursor(0,1);
 lcd_1.print(temp);
 delay(2000);
 lcd 1.clear();
 lcd 1.print("one motor");
 lcd 1.setCursor(0,1);
 lcd 1.print("is spinning");
 delay(2000);
 lcd 1.clear();
 lcd 1.print("at speed");
 lcd_1.setCursor(0,1);
 lcd 1.print(spid);
delay(2000);
```

При над 40 градуса и двата мотора духат студено.

```
else{
 if(temp>=40){
   digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(9, HIGH);
    lcd 1.clear();
    lcd_1.print("temperature-");
    lcd 1.setCursor(0,1);
    lcd 1.print(temp);
    delay(2000);
    lcd_1.clear();
    lcd 1.print("both motors");
    lcd 1.setCursor(0,1);
    lcd 1.print("are spinning");
    delay(2000);
    lcd 1.clear();
    lcd_1.print("at speed");
    lcd 1.setCursor(0,1);
    lcd 1.print(spid);
   delay(2000);
```

При температура под 40 градуса и над 20 се задейства само един мотор.

```
else{
 digitalWrite(6, LOW);
 digitalWrite(7, HIGH);
 digitalWrite(8, LOW);
 digitalWrite(9, LOW);
 lcd 1.clear();
 lcd 1.print("temperature-");
 lcd_1.setCursor(0,1);
 lcd 1.print(temp);
 delay(2000);
 lcd 1.clear();
 lcd 1.print("one motor");
 lcd 1.setCursor(0,1);
 lcd_1.print("is spinning");
 delay(2000);
 lcd 1.clear();
 lcd_1.print("at speed");
 lcd 1.setCursor(0,1);
 lcd 1.print(spid);
 delay(2000);
```