Bearb.:	T.Klüver
Datum:	25.08.2005
Klacco.	

Prüfprogramm



Verbinden Sie Ihren Mikrocontroller über Port4 mit der Eingabebaugruppe und über Port5 mit der Ausgabebaugruppe.

- 1. Starten Sie auf Ihrem Computer die Entwicklungsumgebung für den Mikrocontroller. Dazu geben Sie bitte *m2* ein.
- 2. Erzeugen Sie mit New File eine neue Datei mit dem Namen pruef.
- 3. Laden sie mit Files Load File die Datei pruef.asm.
- 4. Bearbeiten Sie die Datei so, dass Sie das folgende Aussehen erhält:

```
$NOLIST ; keine Ausgabe ins Listing
$PROCESSOR(80515) ; Assemblierung für Controller 80C515
$REGISTERBANK(0) ; Linker reserviert nur Speicherplatz für 1 Registerbank
$NOXREF ; Referenz-Liste der Symbole wird nicht erstellt
               ;Assembler hält beim Erkennen eines Fehlers nicht an
; Quellcode enthält keine Makros
$NOERRORPRINT ; keine Feblarmal ;
SBATCH
                ; keine Fehlermeldungen auf den Bildschirm
;* Assembler-Anweisungen
                                         Datum:
$LIST
; Deklaration der in diesem Modul verwendeten Segmente
pruef SEGMENT CODE
;Funktion:
; Programmanfang
RSEG pruef
                           ; Aktivierung des CODE-Segments
START: mov a, P4
     mov P5,a
     sjmp START
END
                           ;Programmende
```

- 5. Mit Assemble (pruef) übersetzen Sie Ihr fertiges Programm in Maschinensprache.
- 6. Dann muss das Programm gelinkt werden: *Link*
- 7. Über *Terminal* (Com-Anschluss 1) übertragen Sie das Programm in den Mikrocontroller.
- 8. Mit der Taste F2 laden Sie *lauf.hex* in den Mikrocontroller.
- 9. Sie starten Ihr Programm mit *g8100*.
- 10. Beschreiben Sie die Funktion des Programms: