

Инструкция по изготовлению деталей для робота

1. Детали для 3D-печати

Необходимо изготовить:

- Стенка корпуса — 1 шт.
- Колесо — 2 шт.
- Фланец — 2 шт.
- Скоба мотора левая — 1 шт.
- Скоба мотора правая — 1 шт.
- Стойка для RPLidar — 1 шт.
- Опора для шаровой опоры — 1 шт.
- Опора для MPU 6050 — 1 шт.

2. Рекомендуемые настройки 3D-печати

Параметр	Значение
Материал	PLA пластик
Диаметр сопла	0.4 мм
Высота слоя	0.2 мм
Температура сопла	205 °C
Скорость печати	60 мм/с
Скорость 1-го слоя	30 мм/с
Заполнение	20%
Толщина стенок	4 периметра
Толщина крышки/дна	4 слоя
Прилипание к столу	Кайма

Рекомендуется включить поддержки в следующих деталях:

- Колесо
- Скоба мотора левая
- Скоба мотора правая

3. Постобработка 3D-деталей

- Дождитесь остывания стола и сопла принтера.
- Аккуратно снимите детали шпателем.
- Удалите поддержки пассатижами и кусачками с напечатанных деталей.

4. Лазерная резка фанеры

Следующие детали необходимо вырезать на лазерном станке ЧПУ для резки фанеры с использованием соответствующих настроек

Настройки для станка (мощность лазера 100 Вт):

Деталь	Материал	Толщина	Скорость резания	Мощность лазера
Первый этаж	Фанера	6 мм	11 мм/с	70%
Второй этаж	Фанера	3 мм	18 мм/с	60%

Постобработка:

- После окончания резки и выключения станка рекомендуется протереть края резки от нагара, выделившегося в ходе выполнения резания.

5. Контроль качества:

- Убедитесь в отсутствии деформаций и заусенцев.

Готово! Детали подготовлены для сборки.