


Схема сборки СОР в эскизах операций




1. Монтаж КМП компонентов на плату




2. Монтаж КМО компонентов на верхнюю сторону платы




3. Установка Датчика DA2 на плату




4. Установка ячейки электронной в основание корпуса и фиксация на винты



5. Установка и подключение аккумулятора



6. Установка крышки корпуса с фиксацией на винты



7. Устройство в сборе