
MAPEAMENTO DE ATIVIDADES DO SETOR DE SUPORTE

Níveis de Atendimento N1 | N2 | N3

Documento para apresentação a Coordenação

Data de emissão: 08/05/2026

HealthGo - Suporte Técnico

Elaborado por:

Andre Luiz de Souza

Especialista de Suporte Pleno N3

Sumario

- 1. Introducao e Objetivo
- 2. Mapeamento Completo das Atividades
 - 2.1 N1 - Primeiro Atendimento
 - 2.2 N2 - Atendimento Intermediario
 - 2.3 N3 - Atendimento Especializado
- 3. Checklist Detalhado por Nivel
 - 3.1 Checklist N1
 - 3.2 Checklist N2
 - 3.3 Checklist N3
- 4. Observacoes Gerais

1. Introducao e Objetivo

Este documento apresenta o mapeamento completo das atividades realizadas pelo setor de Suporte Técnico, segmentado por seus tres niveis de atendimento (N1, N2 e N3). O objetivo e fornecer a Coordenacao uma visao clara e estruturada dos servicos prestados em cada nivel, incluindo os checklists operacionais que garantem a padronizacao e a qualidade do atendimento.

As atividades marcadas com [!] referem-se a tratativas que envolvem manipulacao de bancos de dados e necessitam de autorizacao previa da Coordenacao para sua execucao, conforme politicas internas de seguranca da informacao.

LEGENDA: Itens com [!] = Requerem autorizacao previa da Coordenacao

2. Mapeamento Completo das Atividades

A seguir, estao listadas todas as atribuicoes por nivel de atendimento do setor de Suporte.

N1 - Primeiro Atendimento
01. Recebimento de chamados
02. Triagem de chamados
03. Categorizacao do ticket
04. Descricao do ticket
05. Treinamento do cliente
06. Duvidas triviais
07. Orientacoes ao Cliente

08. Encaminhamento do POP

09. Encaminhamento de Documentos Solicitados

N2 - Atendimento Intermediario

01. Recebimento de chamado triado pelo N1

02. Fechamento de chamado

03. Descrição do chamado

04. Categorização do chamado

05. Acesso remoto ao PC do cliente

06. Atualização de Software

07. Instalação de Software

08. Download de banco de dados [!] Requer autorização da Coordenação

09. Repassagem do POP

10. Encaminhamento do POP

11. Encaminhamento de documentos

12. Comunicação com o cliente

13. Acompanhamento do recolhimento do equipamento

14. Acompanhamento de envio do equipamento

15. Feedbacks ao cliente

N3 - Atendimento Especializado

01. Recebimento do chamado do N2

02. Investigação remota

03. Análise de monitoramento

04. Parecer técnico

05. Monitoramento de Dashboard

06. Alteração em banco de dados [!] Requer autorização da Coordenação

07. Tester de Software

08. Tester de firmware

09. Geração de Firmware Updater

10. Emissão de documentação para recolhimento

11. Resolução de alto nível

12. Criação de bases de conhecimento e FAQ

13. Criação de POP's e documentos

14. Parecer tecnico junto a engenharia e producao
15. Analise de calibracao
16. Analise de logs e debug
17. Resolucao remota
18. Rollback de Software/firmware

3. Checklist Detalhado por Nivel

Os checklists a seguir devem ser seguidos por cada analista durante o atendimento para garantir a conformidade do processo.

N1 - Checklist Operacional

- ☐ Treinamento ao novo cliente
- ☐ Captura do chamado dentro dos 3min de primeira resposta
- ☐ Categorizar o ticket
- ☐ Preencher HGID; Numero de Serie e e-mail de login ao Software nas observacoes
- ☐ Transferencia do ticket ao N2 dentro de 1h
- ☐ Encaminhar documentacao solicitada ao cliente

N2 - Checklist Operacional

- ☐ Recebimento do ticket e comunicacao com o cliente em ate 2h de atendimento
- ☐ Complementar descricao do ticket
- ☐ Complementar categorizacao do ticket
- ☐ Solicitar Anydesk
- ☐ Verificar versao de Software
- ☐ Verificar o DataBase do Software
- ☐ Verificar o Firmware do dispositivo
- ☐ Repassar o POP
- ☐ Complementar descricao com o que foi realizado
- ☐ Transferir ao N3

N3 - Checklist Operacional

- ☐ Receber o ticket do N2 e atuar em ate 3h
- ☐ Consultar HGID no HealthGo Studio
- ☐ Analisar calibracao dos sensores
- ☐ Analisar funcionamento dos sensores nos tres estados (Antes, durante e pos sopro)

- ☐ Analisar voltagem e tensao dos sensores nos tres estados com base na calibracao
- ☐ Analisar umidade nos tres estados
- ☐ Analisar temperatura do equipamento antes dos exames
- ☐ Analisar bomba pneumatica e valvulas
- ☐ Analisar valores em PPMS na Dashboard acompanhado da analise de tensao nominal
- ☐ Gerar link instalador de firmware
- ☐ Analisar firmware instalado
- ☐ Analisar exames realizados e exames em andamento
- ☐ Deliberar comandos para o aparelho
- ☐ Complementar dados nas observacoes do chamado
- ☒ **Anexar banco de dados no Dbeaver** ☒ **Requer autorizacao**
- ☒ **Alterar banco de dados** ☒ **Requer autorizacao**
- ☐ Anexar parecer tecnico e resolucao
- ☐ Analise de equipamentos em liberacao para envio
- ☐ Contencao de Churn
- ☐ Analise dos graficos e predicoes de calibracao
- ☐ Emissao de relatorios analiticos
- ☐ Mapeamento de reclamacoes, nao conformidades e recorrencia de chamados

4. Observacoes Gerais

- Os tempos de SLA indicados nos checklists (3min, 1h, 2h, 3h) devem ser rigorosamente cumpridos.
- Toda e qualquer alteracao em banco de dados deve ser previamente autorizada pela Coordenacao.
- O download de banco de dados no N2 segue o mesmo criterio de autorizacao previa.
- Os pareceres tecnicos devem ser documentados e anexados ao chamado antes do fechamento.
- A contencao de Churn e o mapeamento de recorrencias sao atribuicoes estrategicas do N3.
- Este documento deve ser revisado periodicamente para refletir atualizacoes nos processos.