

HealthGo

Ecosistemas Internos - Revisao Tecnica de Sistemas v2.0

RESUMO EXECUTIVO



HealthGoClient

SOFTWARE DE PONTA (CLIENTE)

CRITICIDADE: CRÍTICA

EXPLICACAO

Interface principal utilizada por médicos e técnicos em clínicas para a execução de exames de sopro em tempo real. O software atua como a ponte entre o hardware HealthGo Air e o profissional de saúde.

FUNCAO PRINCIPAL

Realizar a coleta de dados dos sensores, visualização gráfica de curvas basais (H2/CH4), geração de relatórios de exames, sincronização de dados com a nuvem e interface para calibração guiada.

REQUISITOS TECNICOS

Categoria	Requisito
Sistema Operacional	Windows 10 ou 11 (x64)
Porta USB	USB 2.0/3.0 funcional
Drivers	FTDI/Silicon Labs (atualizados)
Conectividade	Internet estável para login e sincronização
Hardware	Dispositivo HealthGo Air com firmware compatível

MAIORES GARGALOS

ALTA	Falhas de Reconhecimento	Problemas frequentes de detecção na porta COM/USB
ALTA	Autenticação HTU	Erros de segurança que impedem o reconhecimento do dispositivo
MEDIA	Limites de Calibração	Travamento após 250 exames ou 1 ano sem manutenção
MEDIA	Conflitos de Drivers	Incompatibilidade com outros periféricos na mesma máquina

IMPACTO NA DEVOLUTIVA AO CLIENTE

- * Atrasos no atendimento ao paciente
- * Percepção de instabilidade técnica do produto
- * Perda de receita da clínica por exames não realizados
- * Desgaste no relacionamento com o cliente

HealthGoStudio

PLATAFORMA INTERNA DE GESTÃO E SUPORTE

CRITICIDADE: ALTA

EXPLICACAO

Ferramenta avançada de uso interno (Níveis N2 e N3) para monitoramento, diagnóstico e manutenção remota do parque de dispositivos ativos.

FUNCAO PRINCIPAL

Análise profunda de logs técnicos, execução de SVM (Self Verification Mode), atualização remota de firmware, verificação de offsets de sensores e auditoria de hardware em tempo real.

REQUISITOS TECNICOS

Categoria	Requisito
Navegador	Google Chrome ou Microsoft Edge (versões recentes)
Acesso	Autenticação via SSO ou VPN da empresa
Permissões	Nível N2/N3 configurado no HubSpot/Database
Conectividade	Alta velocidade para visualização de logs volumosos

MAIORES GARGALOS

ALTA	Latência de Dados	Atraso na sincronização entre HealthGoClient e Studio
MEDIA	Complexidade da Interface	Curva de aprendizado elevada para novos analistas
ALTA	Dependência de Status	Comandos remotos exigem software cliente aberto
MEDIA	Carga do Banco de Dados	Lentidão ao buscar históricos de dispositivos antigos

IMPACTO NA DEVOLUTIVA AO CLIENTE

- * Aumento do tempo de análise técnica
- * Impacto direto no SLA de devolução
- * Aumento de custos logísticos (recolhimento/reparo físico)
- * Maior tempo de espera para resolução do problema

PRIORIDADES DE MELHORIA

1	Resolver problemas de detecção USB/COM	Urgente
2	Reduzir latência de sincronização	Urgente
3	Implementar alertas proativos de calibração	Médio Prazo
4	Simplificar interface do HealthGoStudio	Médio Prazo