

● Resolução Remota

● Recolhimento (N3)

● Chamado Indevido

● Duplicado / Reg. N3

20 RESOLUÇÃO REMOTA 47,6%	12 RECOLHIMENTO (N3) 28,6%	5 CHAMADO INDEVIDO 11,9%	42 TOTAL DE ATENDIMENTOS Maio 2026
--	---	---	---

FILTRAR:

Todos (42)

Resolução Remota (20)

Recolhimento (12)

Chamado Indevido (5)

Q

Buscar por cliente...

✓ RESOLUÇÃO REMOTA

20 CASOS

#	CLIENTE / CONTATO	MOTIVO DO CHAMADO	RESOLUÇÃO
1	Luiz Reynaldo L. Pereira Gastroenterologista e Cirurgião	Solicitação do link de instalação do Software	Enviado link
2	Dra Lívia Braz	Falha de autenticação do Firmware	Remoto
3	Inês Moura	Falha de autenticação do Firmware	Remoto
4	Aline Souza Gastroenterologista	Análise de calibração	Analisado
5	Augusto Grimaldi	Dúvidas de interpretação do exame	Orientado
6	Dra Valéria de Figueiredo Salazar	Balanceamento de sensores (SVM) HGID: 25090920	SVM realizado
7	Luís Alberto Sobral	Falha de autenticação do firmware	Remoto
8	Carla Técnica HERM / Dra Amanda Mascarenhas	Dúvidas de operação na realização do sopro	Orientado
9	Silveira Cathcart Junior	Falha de autenticação do firmware	Remoto
10	Cristiano Khoury	Basal H2 elevado, dúvidas de operação	Orientado

#	CLIENTE / CONTATO	MOTIVO DO CHAMADO	RESOLUÇÃO	
11	Kaisa	Instabilidade no software / Computador com alto consumo de memória RAM e CPU	Remoto	
12	Cristina Dias Gastroenterologista	Solicitação do certificado de calibração	Enviado	
13	Sarah Branco	Informações sobre o aparelho em manutenção na fábrica HGID: 26030503	Comunicado	
14	Tuka Ktel	Falha de autenticação no HTU / Led vermelho — Resolvido remotamente	Resolvido	
15	Kaisa	Limpeza dos logs do software	Remoto	
16	Tanise Macedo Botelho	Comunicação ativa sobre o aparelho em manutenção na fábrica	Comunicado	
17	Dr Renato Lovato Melo	Comunicação ativa sobre o aparelho em manutenção HGID: 25121601	Comunicado	
18	Natália Rocha de Aguiar	Dúvidas de configuração no Software	Orientado	
19	Dr Marcos Tavares	Instabilidade no software decorrente do consumo de CPU do PC	Orientado	
20	Dra Danielle Sampaio	Dúvidas de instalação	Orientado	
⚠ RECOLHIMENTO — INVESTIGAÇÃO N3 12 CASOS				
#	CLIENTE	MOTIVO DO RECOLHIMENTO	HGID	Nº SÉRIE
1	Dr. Tiago Costa De Almeida em conjunto com Karla	Led piscando vermelho / Substituição — HTU não autentica	25090920	202510130003
2	Dra. Dra. Danielle Camacho Gastroenterologista	Abertura indevida de chamado — equipamento sem defeito	—	—
3	Dr. Paulo Nazareno Soares Rosa	Análise de calibração — Basais H2 elevados, curvas flat	25082501	202509020003
4	Dra. Aline Carboni Casado	Análise de calibração — Sensor TGS2611 acima do padrão; IMO constante	25090909	202509190005
5	Dra. Rita de Cássia Silva	Análise de calibração — Basais >40 PPM persistentes; falha no sensor	25092606	202510130004
6	Dra. OLIVIA DUARTE DE CASTRO ALVES	Não conformidade na porta C do aparelho / Substituição —	25120402	202512100006

#	CLIENTE	MOTIVO DO RECOLHIMENTO	HGID	Nº SÉRIE
		Instabilidade física na entrada USB-C		
7	Dr. Jorge Alberto Capra Biasuz	Falha de calibração — Sensores fora de calibração; mal contato interno	25061123	202506100001
8	Dra. Alanna Alexandre Silva de Azevedo	Falha de calibração — Contaminação dos sensores na calibração de fábrica	26011310	202512290005
9	Dr. Elías Benjamin Moran Gonzalez	Substituição — Equipamento fora dos padrões de calibração	—	—
10	Dr. André Lorenzon / Dra Julia Zucchi	Não conformidade na porta C do aparelho / Substituição	25062913	202506270006
11	Stela Scaglioni Marini	Substituição — Bomba pneumática parou de funcionar	—	—
12	Dra. Adriana Endoscopia HB / Dr. Flávio Morita	Substituição — Falha de calibração	—	—
CHAMADO INDEVIDO 5 CASOS				
#	CLIENTE	MOTIVO DA CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO	
1	Aline Cristina Kusumoto	Abertura indevida de chamado — caso sem necessidade técnica	Encerrado	
2	Ricardo Barros	Abertura indevida de chamado — equipamento sem defeito	Encerrado	
3	Renisa Maróstica	Abertura indevida de chamado	Encerrado	
4	Gabi / Enf Dr Ramodnil	Recolhimento indevido — equipamento sem defeito real (recoleta)	Revisto	
5	Roberlei Sócio	Dúvida de operação no software — sem necessidade de chamado técnico	Encerrado	
REGISTROS N3 ADICIONAIS (MAIO 2026 — NÃO CONSTANTES NA LISTA MANUAL)			5 CASOS	
#	CLIENTE	MOTIVO DO RECOLHIMENTO	HGID	Nº SÉRIE
1	Dra. Juliana Ferrari	Sensores fora do padrão — Basal H2 elevado	25091806	202510060006

#	CLIENTE	MOTIVO DO RECOLHIMENTO	HGID	Nº SÉRIE
2	Dra. Carla Moura Fé Elias	Sensores travados/comportamento linear — Curvas idênticas	26030601	202603090015
3	LORENZON Serviços Médicos / Dra Julia Zucchi	Falha HTU / TGS2611 — GoPremium reserva	26042401	202604240002
4	Dra. Cyrla Zaltman	Sensores fora — Recolhimento para substituição	—	—
5	Juliane Ramacciotti	Led vermelho — Em andamento (N3)	—	—

Resumo Analítico — Maio 2026

DISTRIBUIÇÃO POR TIPO

Resolução Remota	20 (47,6%)
Recolhimento (N3)	12 (28,6%)
Chamado Indevido	5 (11,9%)
Reg. N3 Adicionais	5 (11,9%)
Total	42

PRINCIPAIS MOTIVOS (CHAMADORES)

Falha de autenticação firmware/HTU	5
Dúvidas de operação / configuração	6
Análise / falha de calibração	7
Substituição / não conformidade hardware	5
Comunicação / info manutenção	4
Abertura indevida	5
Outros (link, certificado, interpretação)	6