

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	22/05/2026
Número de Série / Lote:	202602060002
HGID:	26012302
Cliente (caso aplicável):	FLAVIO HIROSHI ANANIAS MORITA

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Valores elevados no basal de H2

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha na calibração/contaminação de sensores na clínica

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:


Não foi encontrado nenhuma instabilidade no funcionamento dos sensores, orientamos o cliente a co-relacionar o basal dos pacientes com a anamnese. Apesar da reclamação do cliente, os basais estavam dentro da faixa de conformidade prevista pela literatura consensual. Repassamos o POP com o cliente e finalizamos a tratativa sem recorrência. O cliente permaneceu com a reclamação acerca dos valores basais e em análise da calibração do equipamento na fábrica foi identificado inconformidade nos sensores de H2. Necessário substituir o equipamento visto que nenhuma svm vai resolver o problema definitivamente.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		



5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza