

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	09/04/2026
Número de Série / Lote:	202506270006
HGID:	25062913
Cliente (caso aplicável):	Lorenzon Servicos Medicos Ltda

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Cliente relatou que o equipamento não está emitindo sons
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
O equipamento está com falha de funcionamento nas bombas pneumáticas

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Após análise em monitoramento, foi realizado um update de firmware para forçar o funcionamento mas o mesmo não foi eficaz. Todavia, o equipamento voltou a funcionar as bombas e posteriormente parou e não voltou mais, resultando em falha de funcionamento do aparelho e influenciando nas amostras coletadas. Necessário recolhimento para investigação
OBSERVAÇÕES:
Cliente GoPremium

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		


5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA



Analista responsável: André Luiz de Souza