

| CÓDIGO   | REVISÃO | DATA |
|----------|---------|------|
| FRGH.049 |         |      |

## REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

*Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.*

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produto:                  | HealthGo Air                  |
| Data:                     | 19/05/2026                    |
| Número de Série / Lote:   | 202602260001                  |
| HGID:                     | 26032704                      |
| Cliente (caso aplicável): | Elias Benjamin Moran Gonzalez |

### 2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

#### PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Aparelho apresentando valor elevado em CH4 para todos os pacientes

#### PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de calibração

### 3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

#### RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Foram realizadas algumas atuações na intenção de solucionar remotamente o problema reclamado pelo cliente. Subimos 3 SVM's e juntamente com a engenharia realizamos mais uma. Infelizmente não há solução remota para o equipamento, o cliente permanece em recorrência de reclamação da não conformidade. Necessário recolher o equipamento para recalibração.

SVM disponibilizada pela engenharia:

<https://drive.google.com/file/d/1rGslQQV9xozQlyR2fxiGKimgCkNPXAk3/view?usp=sharing>

#### OBSERVAÇÕES:

GoPremium: SIM. Trata-se do aparelho reserva.

### 4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

| CÓDIGO   | REVISÃO | DATA |
|----------|---------|------|
| FRGH.049 |         |      |


## 5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of horizontal strokes and a small flourish at the end.

| CÓDIGO   | REVISÃO | DATA |
|----------|---------|------|
| FRGH.049 |         |      |

**Analista responsável:** André Luiz de Souza