

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	13/04/2026
Número de Série / Lote:	202503020007
HGID:	25062423
Cliente (caso aplicável):	Marcelo Kalichsztein

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA


PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Aparelho está dando todos os valores repetidos e não emite sons.
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha no funcionamento das bombas/válvulas

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Foi identificado que havia um problema de funcionamento nas bombas/válvulas do aparelho. Fiz uma SVM e um reset de firmware direto para forçar o funcionamento e não obtivemos sucesso. Em análise na dashboard foi localizado que especificamente as bombas pneumáticas não estão operando, as válvulas estão acionando dentro da conformidade, mas as bombas travaram fechadas. Todavia, solicito recolhimento para investigação.
OBSERVAÇÕES:
GO PREMIUM: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA



5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza