

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	04/05/2026
Número de Série / Lote:	202509020003
HGID:	25082501
Cliente (caso aplicável):	Paulo Nazareno Soares Rosa

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Cliente aponta que os valores basais de H2 estão elevados
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Problema na calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Após análise detalhada do equipamento, identificamos comportamento errôneo nos sensores de H2. Realizamos algumas configurações de SVM e também opções geradas pela engenharia. O cliente teve o problema solucionado com relação aos basais, entretanto, todos os exames passaram a dar resultados iguais, curvas flat indicando padrão de descalibração do equipamento.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL


CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of cursive loops and a horizontal line.

Analista responsável: André Luiz de Souza