

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	08/05/2026
Número de Série / Lote:	202512290001
HGID:	25121601
Cliente (caso aplicável):	Renato Lovato Melo

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Cliente está reclamando de todos os valores de CH4 elevados, já foram realizadas 3 SVM's e não solucionou. Cliente solicita o recolhimento do aparelho para recalibração na fábrica.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:


Em análise dos gráficos de calibração do equipamento, os valores de calibração do TGS2611 de fato estão elevados. Apesar de termos feito já três SVMS não vejo como solucionar o caso remotamente. Identifiquei na análise que durante a calibração do equipamento na fábrica houve uma contaminação de leitura do TGS2611 provavelmente por umidade/sujeira. Necessário recolhimento para recalibração

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA



5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' shape followed by a series of cursive loops and a horizontal line.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza