

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	04/05/2026
Número de Série / Lote:	202509190005
HGID:	25090909
Cliente (caso aplicável):	Aline Carboni Casado

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Aponta que todos os exames estão se apresentando com IMO positivo, valores sempre se mostram elevados.
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Problema na calibração

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Sensor TGS2611 apresenta voltagem acima do padrão, foi realizada SVM pela engenharia e não houve melhora nos PPM apresentados.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

5. DISPOSIÇÃO FINAL


CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA



Analista responsável: André Luiz de Souza