

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	10/04/2026
Número de Série / Lote:	202602240001
HGID:	26012320
Cliente (caso aplicável):	ENDOCLIN PAULO DUARTE

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Cliente relatou que o equipamento está com os valores zerados nas coletas

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

O solicitante relata que os valores basais estavam elevados. Em análise no Studio não visualizei nada que significasse isso.

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Solicitante relata que os valores basais estavam elevados. Em análise no Studio não visualizei nada que significasse isso. Eu subi uma SVM e os valores caíram e a médica se sente insegura para realizar os exames com as quedas de valores pós SVM. Verificado no Studio, que os sensores estão operando dentro dos parâmetros de calibração.

OBSERVAÇÕES:

Repassei o caso à engenharia e o parecer técnico foi: 26012320 - Todos valores zerados, comportamento muito estranho. Gerei uma nova SVM, ficou melhor para os dados dos pacientes anteriores. Recomendo fazer a atualização e acompanhar o comportamento a partir de agora. Pode ser necessário a substituição!

Após acompanhamentos nos dias 09/04 e 10/04, todos os exames mantiveram as curvas flat, especificamente os valores de H2 estão marcando errado na leitura. Solicito recolhimento para re-calibração.

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		


5. DISPOSIÇÃO FINAL

X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of cursive letters, likely 'MARTINHO'.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

Analista responsável: André Luiz de Souza