

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	10/04/2026
Número de Série / Lote:	202506100006
HGID:	25061223
Cliente (caso aplicável):	YVAMOTO & GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Cliente abriu o chamado relatando que o equipamento não estabelece conexão com o software.

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Falha de conexão com o Software

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:


Foi verificado a conexão via porta COM no Windows, atualizados os drivers do computador, resetado o firmware e realizada uma SVM. Após todas as tentativas sem sucesso a médica relatou que o aparelho não está acendendo o led. Encaminhou uma foto do led de fato queimado, forçamos uma reinicialização do sistema para o led voltar à conformidade mas não surtiu efeitos. Necessário recolhimento.

OBSERVAÇÕES:

N/A

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA




5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza