

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	16/05/2026
Número de Série / Lote:	202510060006
HGID:	25091806
Cliente (caso aplicável):	Juliana Ferrari de Oliveira Rigo

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA

PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:

Valores elevados

PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:

Sensores estão fora do padrão de conformidade

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:

Foi realizada uma SVM e os valores baixaram, mas o basal de H2 permaneceu elevado ainda assim.

Encaminhado questionário de investigação inicial e não foi identificado nenhum desvio.

Resposta da engenharia dia 23/04:

25091806 -> Subir SMV com RMSE | Resultados ainda não adequadas. Suspeita de calibração com excesso de inserção de gás. Necessário monitorar.

Recolhimento indicado pela engenharia.

OBSERVAÇÕES:

GoPremium: SIM

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA

Gabriel Genari 12:08

G

25091806

Equipamento apresenta comportamento característico de problemas na calibração, sugiro a substituição do equipamento, por favor verifiquem o status de relacionamento com esse cliente.



5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza