

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	25/05/2026
Número de Série / Lote:	202603090001
HGID:	26041616
Cliente (caso aplicável):	Juliane Santos da Silveira Ramacciotti

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA


PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Led piscando vermelho
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha de autenticação

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Fizemos o acesso remoto, alterei a versão de software e firmware para identificar o erro e o que causou a falha foi um erro de calibração no sensor de CH4 que impossibilita a autenticação do software. A engenharia fez uma SVM no dia 25/05 para testarmos e validarmos e conseguimos autenticar o software porém os valores de CH4 conforme antes previsto falha de leitura deram valores acima de 200.000ppms. Tendo isso, solicitamos a substituição urgente do equipamento.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: NÃO

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA



A screenshot of a device screen displaying a table with gas concentration data. The table has three columns: 'Nº Sopro', 'H2 (ppm)', and 'CH4 (ppm)'. The first row of data shows '1º - Basal', '1', and '287580'.

Nº Sopro	H2 (ppm)	CH4 (ppm)
1º - Basal	1	287580

5. DISPOSIÇÃO FINAL


X Recolhimento do produto

Atualização de firmware

Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line within a rectangular box.

Analista responsável: André Luiz de Souza