

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO DE PRODUTO

Caso algum campo não seja aplicável, preencha com N/A.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto:	HealthGo Air
Data:	28/04/2026
Número de Série / Lote:	202509180001
HGID:	25090914
Cliente (caso aplicável):	Instituto De Endo-Video Do Aparelho Digestivo Ltda.

2. INFORMAÇÕES DO PROBLEMA


PROBLEMA RELATADO PELO CLIENTE:
Cliente relata que o equipamento não emite sons durante o aquecimento, coleta de sopro e limpeza de câmara
PROBLEMA CONSTATADO PELO SUPORTE:
Falha no funcionamento das válvulas ou bombas pneumáticas

3. ANÁLISE TÉCNICA INTERNA

RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO:
Em análise aos gráficos e dashboard de monitoramento, identifiquei que apesar do funcionamento normal das válvulas, as bombas pneumáticas pararam de funcionar. Realizei uma SVM para forçar o funcionamento das bombas e reiniciamos o aparelho. No debug do Software não é apresentado em nenhum log de autenticação a referida falha, apesar de ser notável tanto pelos vídeos encaminhados pela médica e pela dashboard de monitoramento o erro. Necessário recolhimento.
OBSERVAÇÕES:
GoPremium: SIM

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

4. EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA




5. DISPOSIÇÃO FINAL

- X Recolhimento do produto
- Atualização de firmware
- Recalibração Remota

CÓDIGO	REVISÃO	DATA
FRGH.049		

ASSINATURA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'André Luiz de Souza', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large, sweeping 'A' and a long, horizontal stroke.

Analista responsável: André Luiz de Souza