

主 讲:石琳 版面设计:祝梅 北京科技大学



# CONTENTS 目录

第三章 实验室常用仪器设备安全

第四章 危险化学品安全

• 加工、制造设备

破碎机、球磨机、成型机、高温炉、切割机、抛光机 离心机、超声波、旋蒸、搅拌器、烘箱 轧机、车铣刨磨、紫外灯、激光器

• 检测仪器

电镜,光镜,金相,XRD,DSC,红外/紫外,气/液相色谱... 电气安全,测量准确性

特种设备

承压类[压力容器(气瓶、反应釜)、锅炉、压力管道] 机电类(电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、机动车辆) 要求"特种作业人员证书"

高温、高压、高速

易燃、易爆、有毒

## 3.1 设备使用规范

- 1、使用前,检查设备。保证安全,明确责任
- 2、使用中,规范操作
- 3、使用后,检查设备,如有问题及时检修、反馈
- 4、定期维护





## 3.2 高温设备

- 烧结炉
- 熔炼炉
- 轧机
- •

## 3.2.1 高温炉日常管理

- 专人管理,使用者须经培训合格后才能操作
- 注意热电偶的正确使用
- 有气氛时,注意检漏,确保实验体系气密性
- 循环冷却水
  - 保证水压充足,防止水管脱离
  - 高温炉易漏水处:炉身、接口
- 注意事项:
  - 晚上尽量不要烧炉子
  - 及时调整水压
  - 做实验有人值守





## A同学的熔炼经验


- 1500~1600℃ 井式管式炉
- 高温防护:耐高温手套、墨镜、劳保鞋、工作服(浇到腿上,腿就没了)
- 防止坩埚开裂(高温—室温的急冷)
  - 双层保护:刚玉、氧化镁坩埚外套一个石墨坩埚,一同放进去。防止加热过程中,刚玉坩埚开裂漏液
  - 石墨坩埚一次性使用
- 大量金属液不能与少量水接触
- 金属液取样,用石英管取样,一次取出少量,空冷或大量水急冷 (石英1600℃,玻璃300-600℃)
- 升降温速率低于20℃/min。高温设备,内有耐火材料,因此在低温阶段要求预热保温,否则有损于耐火材料、易烧坏元件、安全事故率高





## B 同学的浇注经验 温控箱 1200 1100 电阻炉 结晶器 坩埚 冷却器 试验台 中转台 冷却水

- 高温电阻炉两个,一个用于升温熔炼,一个用于浇注保温
- 坩埚两三个,用于加热融化盛装金属液,实验时用一个,另外备用
- 石墨结晶器 (铸型) 两套,与铜模配合浇注出所需要的金属铸锭



- 试验台周围三米内清除易燃杂物
- 用耐高温岩棉遮挡防护冷却水管、电线等
- 在中转台周围用沙子圈起来,以防坩埚不慎倾倒金属液四处流窜伤人,引发火情
- 灭火器



## 试验概览







坩埚中熔融金属液

浇注

结晶后的合金锭



## 安全防护用品

- 防护眼镜
- 隔热防护面罩
- 耐高温隔热长袖手套
- 实验服
- 劳保靴







## 危险源辨识及安全措施

危险源1:高温电阻炉——火情,灼烫伤

- 措施:
  - 试验台周围三米内清除易燃易爆物品
  - 穿戴耐高温防护服, 劳保鞋, 隔热长袖手套, 防护面罩

危险源2:高温金属液(1200+℃)——火情,灼烫伤

- 措施:
  - 试验台周围三米内清除易燃杂物
  - 用耐高温岩棉遮挡防护冷却水管、电线等
  - 在中转台周围用沙子圈起来,以防坩埚不慎倾倒金属液四处流窜伤人,引发 火情



## 危险源辨识及安全措施

危险源3:电线接头处易烧糊绝缘胶布——漏电伤害

- 措施:
  - 接头缠绕严实紧密,一定要用耐高温绝缘胶带
  - 做完实验,断电,电线整齐收纳,并且要将电线露头处用绝缘胶带包裹严实,以防其他同学误通电造成点击伤害

### 危险源4:冷却循环水管堵塞——水管破裂喷射

冷却循环水管堵塞,冷却水被电阻炉加热至汽化,涨破,冷却水喷射烫伤危险

- 措施:
  - 专人看守冷却水泵,时刻关注水泵压力
  - 另接一路自来水备用,紧急状况下切换,保证冷却水不断流





## 意外状况处理

### 1. 高温灼伤疼痛

- 浇注时,由于事先对高温心理预计不够,或是耐高温手套品质不够好,手握大钢钳子夹着坩埚浇注时,离坩埚较近的那只手由于高温辐射受热疼痛,发抖,金属液溅落
- 遇到这种情况,首先手不能松,告诉身后把钳柄的同学,两人配合将坩埚重新平稳放回盛放坩埚的水泥砖中转台上,重新准备浇注。不要慌乱,更不能将坩埚直接扔掉





### 意外状况处理

### 2. 坩埚失效

- 试验用的坩埚用事先检查是否有裂纹,有些裂纹在低温时肉眼不易察出,所以一个坩埚在经历一定次数的浇注后应及时更换。如不慎用了带有裂纹、接近失效状态的坩埚,在加热熔融金属时,金属液从裂缝中流出,流在了高温电阻加热炉的炉腔内
- 先立即切断电源,不要挪动电阻炉,在电阻炉下面试验台周围垫上岩棉,以防金属液从电阻炉底部漏出洒在地上。让金属液在炉腔内自燃冷却,待金属液凝固后,但不要冷却至室温,用钳子将电阻炉里的坩埚夹出,将凝固在电阻炉里的凝固金属用钳子捅出来

### 3.2.2 轧机

**轧制**:将金属坯料通过一对旋转轧辊的间隙(各种形状),因受轧辊的压缩使材料截面减小、长度增加的压力加工方法,这是生产钢材最常用的生产方式,主要用来生产型材、板材、管材。分热轧和冷轧两种









## C同学使用轧机的经验

- 1. 防卷入
  - 1m长大钳子夹样品,楔形,别把胳膊、衣服卷进去
  - 样品歪了不要碰, 夹力大, 防止卷入; 样品小, 更要注意
  - 穿工作服
- 2. 防砸伤
  - 注意躲闪 (50kg/块, 2-3kg/块)
  - 进料、出料,样品易脱落
  - 穿工作服,大头鞋
- 3. 防粉尘异味:高温下金属氧化成粉尘、高温气体、异味(硫、油、石墨润滑)
  - 排风,口罩
- 4. 防伤眼(样品白亮状态,耀眼)
  - 护目镜
- 5. 防噪音
  - 耳塞
- 6. 防灼伤



## 3.3 球磨

- 高速、高温、高压,高能体系
- 配置平衡(工位、罐重)
- 装卡紧固
- 有异常声响停机检查
- 冷却后再开罐(高温高压体系)
- 纳米粉尤其要注意
- 球磨粉体粒度:0.074—0.3mm ,最小能做到500nm





## 3.4 压力容器(特种设备)

固定式压力容器

反应容器:如**反应釜**、合成塔、变换塔、蒸煮锅等

换热容器:如热交换器、冷却塔、消毒锅等

分离容器:如分离器、过滤器、吸收塔、干燥器等

贮运器:如贮罐、计量槽、压力缓冲器等

### • 移动式压力容器

### 气瓶

气桶:一般容积在200~300升 低压液化气体 液氯

槽车:容积常达数十立方米 低压液化气体

## 气瓶

- 常用容积 40L
- 分类
  - 压缩气体气瓶
    - 充装压力在12.5MPa和15.0MPa,也有充装20.0MPa甚至30.0MPa的( 称高压气瓶)。氢气、氧气
  - 液化气体气瓶
    - 在低温液态时灌装,瓶内大都保持气、液两相平衡。但又分低压液化气瓶和高压液化气瓶两种。液氯气、液化石油气
  - 溶解气体气瓶
    - 主要是乙炔气瓶。由于乙炔气体不稳定,必须把它溶解在丙酮中。气瓶内部装满多孔性物质,以提高安全性能。这种气瓶压力一般不超过3.0MPa

### 压力容器常见事故

- 压力容器破裂 一次爆炸
- 容器内介质泄漏
  - 化学性爆炸 二次爆炸
  - 中毒















### 气瓶颜色标志













气	氧	氢	液氨	空气	氮	氩
瓶	蓝	绿	淡黄	平	<u> </u>	银灰
字	黑	红	黑	白	淡黄	深绿

### 气瓶的结构







### 气瓶安全使用

- 1)气瓶存放
  - 应直立固定(使用铁链、钢瓶架等), 不能横卧
  - 远离火源、热源
  - 通风良好
  - 氧气和可燃性气瓶不能同放一室
  - 剧毒和易燃易爆气体钢瓶应放室外阴凉 通风处或专门的钢瓶间









### 气瓶安全使用

### 2) 气瓶的搬运

- 保护好瓶阀,避免瓶阀受力损坏;
- 短距离搬运时,最好使用专用小车;人工搬运应手搬气瓶,转动瓶底,不可拖拽、滚动;
- 轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、撞



### 气瓶安全使用

- 3)气瓶的使用
  - 使气瓶放出气体时,瓶阀的手 轮向逆时针方向转动,气体便 可以流出或流进气瓶
  - 如要停止充装或使用气体时, 应向顺时针方向转动手轮,截 断气体孔道



## 气瓶安全使用

### 减压阀

- 开启阀门要缓慢, 操作者应站在阀口 的侧后方,避开人
- 气瓶用毕用手关闭 气阀
- 瓶阀或减压阀泄漏 时不得继续使用



### 气瓶安全使用

- 气瓶减压阀必须专瓶专用,不得混用
  - 氧气减压阀采用正向螺纹,需顺时针上紧。氮气、空气、氩气等永久性气 体可采用氧气减压阀。
  - 腐蚀性气体和可燃性气体(如氨气、氢气、丙烷气等)必须使用专门的气 体减压阀,严禁混用!

气 表





氢 气 表



### 气瓶安全使用

### 其他注意事项

- 瓶内气体不能用尽
- 高压气体进反应装置前加缓冲器,管路必须连接牢固严密
- 可燃气瓶要有防止回火措施
- 专瓶专用、不得擅自改装,漆色完整、清晰
- 禁止沾染油脂 , 尤其是氧气钢瓶 ; 氧气瓶不能使用肥皂液检漏
- 漏气检查:一般可用肥皂液检漏(氧气瓶除外),如有气泡发生,则说明有 漏气 ; 或用软管套在气瓶出气嘴上,另一端接气球,如气球膨胀,说明有漏 气
- 漏气处理:关紧阀门;打开窗户通风;迅速请有经验或专业人员检修。对于 危险性大钢瓶转移至室外阴凉处;易燃易爆气瓶远离火源和热源,请注意附 近不要有明火 , 不要开关灯

## 3.5 旋转类设备

• 旋转,高速,力量大,易卷入







## 旋转类设备的使用注意事项

旋转类设备的使用注意事项

- 风扇、车床、密炼机、砂轮切割机、轧机
- 旋转,高速,力量大,易卷入

### 防护措施:

• 高温:耐高温手套

• 室温:不戴手套

• 防护服:工作服

帽子

• 防护眼镜



## 3.6 设备安全、人身安全、实验室安全

### 设备

- 使用前,检查设备 保证安全,明确责任
- 规范操作
- 使用后,检查设备,及时检修
- 日常维护

### 实验室

- 制定规章制度,严格执行
- 基础设施安全合理
- 实验室安全教育

### 人员

- 制定合理的实验方案
- 学习相关知识及规范操作方法
- 了解哪里存在危险
- 安全操作措施
- 加强个人防护
- 事故预案、消防预案、急救措施

# CONTENTS 目录

第三章 实验室常用仪器设备安全

第四章 危险化学品安全

## 4.1 危险化学品的概念与分类

• 危险化学品概念

具有爆炸、 易燃、 毒害、 感染、 腐蚀、 等危险特性, 在运输、储存、 生产、经营、使用和处置过程中,容易造成人身伤亡、财产损毁或环境 污染而需要特别防护的物品

• 危险化学品分类标准

GB6944-2005《危险货物分类和品名编号》

GB12268-2005 《危险货物品名表》

GB13690-2009《化学品分类和危险性公示通则》

GB12268-2005 GB6944-2005	GB13690-2009
第1类 爆炸品	
第2类 气体	
第3类 易燃液体	
第4类 易燃固体、易于自燃物质、 遇湿易燃物品	取代 GB13690-1992《常用危险化学品的分类及标志》,按照联合国"化学品
第5类 氧化性物质和有机过氧化物	分类与标记全球协调制
第6类 毒性物质和感染性物质	度"GHS的要求将危险化 学品分为16类。
第7类 放射性物品	
第8类 腐蚀品	
第9类 杂项危险物质和物品	

### 什么属于危险化学品?

● 危险化学品目录(2015版) 2828种

● 易制爆危险化学品名录 6大类

■ 剧毒化学品名录148(335)种

● 易制毒化学品名录 24种

• 第一类: 黄樟素、异黄樟素、N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、麻黄素、羟亚胺、胡椒醛、黄樟油、1-苯基-2-丙酮、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮

• 第二类:苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶

• 第三类:硫酸、盐酸、高锰酸钾、丙酮、甲苯、甲基乙基酮

## 4.2 危险化学品学校管理制度

- 领用申请
- 使用登记
- 废物处理

## 申请:《危险化学品领用申请表》


- 校园OA网 http://oa.ustb.edu.cn
- 校园OA网 / 资产管理处/下载中心/技术安全与环保
  - 《危险化学品领用申请表》
  - 《购买剧毒、易制毒化学品审批表》
  - 《压力气瓶使用申请表》(所有气瓶均需申请)
  - 危险化学品目录
  - 易制毒化学品目录
  - 易制爆危险化学品目录
  - 剧毒化学品目录

### 化学试剂购买领用流程图



# 危险化学品领用申请表。

7012101111111111						
领用单位(院、系)。						
使用地点。	٠		使用人。	47		
化学品名称。	规格。	数量。	实验说明。			
乙醇。	瓶。	1₽	清洗。			
47	₽	47	₽	•		
安全措施。		废物、废液处理措施。				
必须填:	写	必须填写				



注:此表一式四份,领用单位、科教服务中心、资产管理处、保卫保密处

## 领取

### 校内采购

- 科教服务中心(北库)领取
- 领料本
- 《危险化学品领用申请表》

### 校外采购

- 北库无货,北库开介绍信到校外购买
- 有资质的试剂公司
  - 国药集团化学试剂北京有限公司(原北京化学试剂公司)
- 先审批再购买
- 非正规渠道购买,处罚
- 报销,《危险化学品领用申请表》

使用:《实验室危险化学品使用登记簿》

北京科技大学

实验室危险化学品使用登记簿

资产管理处 制

领取 资产处技术安全科(办公楼107) 各学院安全秘书

### 危险化学品使用记录登记表

名称:

领用数量 (g, kg, mL, L等):

领用时间:

领用人:

使用次数	使用时间	使用量 (g,kg, mL,L等)	剩余量 (g,kg, mL,L等)	使用人(签字)	废弃物 处理方式	废弃物处 理人(签 字)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

## 《实验室危险化学品使用登记簿》填表说明

- 领用人、使用人如实填写
- 每次领用、使用危化品要签字确认
- 处理废弃物要签字确认
- 废弃物处理代码
  - ①收集后暂存,等待统一处理
  - ②废弃物无毒无害,直接排放
  - ③回收重复利用
  - ④酸碱中和后排放
  - ⑤燃烧或反应后不产生危险废弃物
- 压缩气体、液化气体,使用量、剩余量可不填。气体用完时,剩余量 记为零
- 期末,负责老师签字确认,留存不少于2年

## 危险化学品的记录

- 领用、使用、处理均有记录
- •《危险化学品领用申请表》
- •《危险化学品使用记录登记表》(库存、记录相一致)

严禁私购危险化学品 一定走正规审批手续

