一、实验目的:

- 1、加深对常用离散信号的理解;
- 2、掌握 matlab 中一些基本函数的建立方法;
- 3、掌握离散傅里叶变换 DTFT 的定义及计算,掌握对离散时间信号的时域分析和频域分析方法。

二、相关函数:

1.单位抽样序列

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

在 MATLAB 中可以利用 zeros()函数实现。

$$x = zeros(1, N);$$

$$x(1) = 1;$$

如果 $\delta(n)$ 在时间轴上延迟了 k 个单位, 得到 $\delta(n-k)$ 即:

$$\delta(n-k) = \begin{cases} 1 & n=k \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

2. 单位阶越序列

$$u(n) \begin{cases} 1 & n \ge 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

在 MATLAB 中可以利用 ones()函数实现。

$$x = ones(1, N);$$

3. 正弦序列

$$x(n) = A\sin(2\pi f n / Fs + \varphi)$$

在 MATLAB 中

$$n = 0: N-1$$

 $x = A * \sin(2 * pi * f * n / Fs + fai)$

4. 复指数序列

$$x(n) = r \cdot e^{j\varpi n}$$

在 MATLAB 中

$$n = 0: N-1$$
$$x = r \cdot \exp(j * w * n)$$

5. 指数序列

$$x(n) = a^n$$

在 MATLAB 中

$$n = 0: N - 1$$
$$x = a.^n$$

6. DTFT (离散时间傅里叶变换)

在 MATLAB 中可直接根据定义写出表达式进行计算

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$
 傅立叶变换
$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\omega)e^{j\omega n} d\omega$$
 傅立叶逆变换

7.freqz(num,den,k)

直接给出频率响应的幅度图和相位图(unwrapped),横坐标都是归一化频率,幅值单位 dB,相位单位 degree。

num 为 H(z)的分子的系数,第一项为常数项,第二项为 z⁻¹的 系数......

den 为 H(z)的分母的系数, 第一项为常数项, 第二项为 z-1的

```
系数.....
```

k 默认为512点

```
参考: 使用 freqz(num,den,k)计算 DTFT 并画图
```

```
k=input('频率点数量=');
num=input('分子系数=');
den=input('分母系数=');
w=0:pi/(k-1):pi;
h=freqz(num,den,k);
plot(w/pi,abs(h));grid;
title('幅度谱');
xlabel('\omega\pi');ylabel('幅度');
plot(w/pi, angle (h));grid;
title('相位谱');
xlabel('\omega/\pi');ylabel('幅度');
```

补充: MATLAB 中绘图函数

1. 绘制二维连续函数

Matlab 中最常用的绘图函数是 plot, plot 的常用命令格式: plot(x,y1,'option',x,y2, 'option',...)

以x向量作为X轴,以向量y1,y2...的数据分别绘制曲线,曲线的特性由相应的选项 option 来确定。

注意: x和y种元素的个数必须相同!

例: >> x=0:pi/30:2*pi;

 \gg y1=sin(x);

 $>> y2=\sin(x+pi/2);$

>> plot(x,y1,'r',x,y2,'b')

曲线颜色及线型格式

| 符号 | 颜色 | 符号 | 颜色 | 符号 | 颜色 |
|-----|-----|-----|----|-------------|-----|
| ʻb' | 蓝色 | 'e' | 青色 | <u>.</u> | 实线 |
| ʻg' | 绿色 | 'k' | 黑色 | ' <u></u> ' | 虚线 |
| 'm' | 洋红色 | ʻr' | 红色 | ·.,• | 点线 |
| 'W' | 白色 | ʻy' | 黄色 | '' | 点划线 |

2.绘制二维离散序列

在 Matlab 用 stem 命令实现离散序列的绘制。 stem 命令的格式有以下几种:

(1)stem(y)

以 x=1,2,3...... 为各点数据的 x 坐标, 以 y 向量的各个对应元素为 y 坐标, 在(X,Y) 坐标面画一个空心小圆圈。例: z=0:1:5; stem(z) (2)stem(x,y,'option','filled')

以x向量的各个元素为x坐标,以y向量的各个对应元素为y坐标,在(X,Y)坐标面画一个小圆圈,并连接一条线段到X轴。option选项表示绘图时的颜色和线性; filled选项表示圆圈是实心或空心。

3.绘制二维符号函数曲线

ezplot (f,[a,b]):绘出符号函数 f=f(x)图形, x 的范围由[a,b]确定, 默认为(-2*pi,2*pi)。例:

>> f='cos(x)';

>> ezplot(f);

ezplot(f,[xmin,xmax,ymin,ymax]):绘出符号函数 f=f(x,y)=0的图形, x 和 y 的范围由[min,max]确定,默认为(-2*pi,2*pi)。例:

 $>> f='x^2-y^2-1';$

>> ezplot(f,[-4*pi,4*pi]);

4.图形窗口分隔函数

subplot: 在同一个图形窗口中绘制多幅图形。

subplot(m,n,p):表示将当前绘图窗口分隔成 m 行, n 列, 并且下面的绘图将绘在第 p 个区域。

例: >> subplot(1,2,1);

 \Rightarrow ezplot('sin(x)',[0,4*pi])

- >> subplot(1,2,2);
- \Rightarrow ezplot('cos(x)',[0,4*pi])
- 5. 限定 x 轴和 y 轴的范围

axis([xmin xmax ymin ymax]) , 可以同时限定 x 轴和 y 轴的范围