第三章 控制系统的时域分析

- 3.1 典型输入信号
- 3.2 控制系统的时域性能指标
- 3.3一阶系统的时域响应
- 3.4 二阶系统的时域响应
- 3.5 高阶系统的时域分析
- 3.6 线性定常系统的稳定性和劳斯判据
- 3.7 控制系统的稳态误差分析



3.2 控制系统的时域性能指标

对于线性定常系统:



时域响应过程:

- ▶ 动(暂、瞬)态过程 控制系统在典型输入信号作用下, 其输出量从初始状态到最终状态(接近稳态)的响应。
- ▶ 稳态过程 时间t 趋于无穷大时, 系统在典型输入信号作用下的输出响应状态。



线性系统时域性能指标:


稳:(基本要求)系统受脉冲扰动后能回到原来的平衡位置;

快: (动态要求)过渡过程要平稳,迅速;

准: (稳态要求) 稳态输出与理想输出间的误差要小。



单位阶跃响应及动态性能指标





- 1) 延迟时间 t_d : 指y(t)上升到稳态的50%所需的时间。
- 2) 上升时间t_r: 对过阻尼系统,指阶跃响应从终值的10%上升到90%所需的时间;对欠阻尼系统,也可定义为y(t)第一次上升到稳态值所需的时间。

3) 峰值时间tp: y(t)第一次达到峰值所需的时间。 上述三个指标表征系统初始阶段的快慢。



4) 调节 (整) 时间 t_s : y(t)和 $y(\infty)$ 之间的偏差达到允许范围 (2%或5%) 时的暂态过程时间。

5) 超调量 σ %: y(t)的偏离稳态值的最大百分比:

$$\sigma\% = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\%$$

6) 振荡次数N: 调节时间内,输出偏离稳态值的次数。



<u>二、稳态性能指标</u>

稳态误差e_{ss}: 时间趋于无穷时系统实际输出与理想输出之间的误差, 是系统控制精度或抗干扰能力的一种度量。

Thank You!