

### 知识点Z1.6

# 自动控制系统的基本要求

#### 主要内容:

1.自动控制系统的基本要求

#### 基本要求:

1.熟悉控制系统的基本要求



### Z1.6 动控制系统的基本要求

由于实际系统中总是包含具有惯性或储能元件,控制系统在受到外作用时,被控量往往不能立即变化,而是一个过渡过程。

工程上,常常从稳定性(稳)、快速性(快)、准确性(准)三个方面来评价自动控制系统的总体性能。

基本要求


动态特性

静态特性



(1) 稳定性:系统受到扰动作用后,能自动回到原来的平衡状态的能力。






汽车悬挂减震系统




## ▶ 稳定性是自动控制系统最基本的要求!






(2) 快速性: 输出量和输入量产生偏差时,系统消除这种偏差的快慢程度,反映了系统动态过程持续时间长短。一般以阶跃响应下调整时间来衡量。





(3) 准确性:系统过渡过程结束后,稳态输出值偏离期望值的程度。用稳态误差来度量,是系统精度的衡量指标。





#### 某品牌空调制热一小时温度变化曲线



