
#### คู่มือการใช้งาน ระบบ MIS


#### 1. SECURITY

#### 1.1 – ลงทะเบียนผู้ใช้งาน


# 1.1.1 หน้าหลักข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ




1.1.2 เพิ่มข้อมูล




1.2.3 **Icon** รูปปากกาคือ แก้ไข รหัสผ่านของผู้ใช้งานใน ระบบ



- 1.2 -ตั้งค่าผู้ใช้งานในระบบ
  - 1.2.1 เพิ่มข้อมูล เป็นการกำหนดสิทให้กับผู้ใช้งานใน ระบบ ว่าสามารถเข้าถึงเมนูไหนได้บ้าง




1.2.2 หลังจาก ทำการเพิ่มข้อมูล ผู้ใช้งานในระบบแล้ว ให้เลือกผู้ใช้งานในระบบ แล้วสามารถกำหนดสิทธิ์ การเข้าใช้งานได้เลย แล้วกดบันทึก



# 1.3 ตั้งค่าแผนก


# 1.3.1 เพิ่มข้อมูล **Add** ข้อมูลแผนก



#### 1.3 บันทึกกิจกรรมย้อนหลัง

1.3.1 สถานะสี 1. สีแดง = ไม่ได้ตรวจกิจกรรม 2.สีเขียว = ตรวจแล้ว 3.สีฟ้า = มีปัญหาแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดย กรอกข้อมูลตามต้องการที่จะบันทึกกิจกรรม แล้วกดค้นหาตามรายปี แล้วกดคลิ๊กที่ช่องสีแดงที่ขึ้น บนหน้า จอ จะมี popupขึ้นมาแล้วกรอก


รายละเอียด แล้วกดบันทึก ช่องที่เคยเป็นสีแดงก็จะ กลายเป็นเขียว




## 2. TPM

2.1 ทะเบียนเครื่องจักร


2.1.1 ข้อมูลเครื่องจักร




2.2.1 แก้ไขข้อมูล **Icon** รูปดินสอ




2.2.2 เพิ่มข้อมูล





2.2.3 **Icon** รูปฟันเฟือง รายละเอียดข้อมูลเครื่องจักร



2.2.3.1 ชิ้นส่วนอะไหล่ สามารถแก้ไข และ ลบ ได้ และมีรูปรายละเอียดอะไหล่เครื่องจักรให้ดูอยู่ข้างล่าง










1	มอเตอร์เกียร์
2	คัปปลิ้ง
3	ปุดใบพัดลม
4	โครงหาวเวอร์
5	ปล่อง (Fan Stack )
6	ผนังทาวเวอร์
7	สกรูน็อด (เกลียวปล่อย)
8	ใส้กรอง Film Filter
9	นผ่นกันละอองน้ำ (Drift Eliminator )
10	หัวหมุนคระจ่ายน้ำ
11	หัวสเปรย์
12	via Header
13	ท่อกระจายน้ำ
14	บ่อคูลลึงทาวเวอร์คอนกริต
15	เคจวาล์ว (GATE VALVE)



2.2.3.2 แผนช่วงซ่อม-แผนช่วงผลิต ค้นหาตามปีผลิต และ เดือน แล้วกดค้นหาตามรายปี ก็จะมีรายละเอียดการทำ กิจกรรมต่าง ๆของเครื่องจักรนั้น ๆ



Home

SECURITY

TPM

#### ทะเบียนเครื่องจักร

ACTTIVITY

 $\approx$ KPI

DAILY REPO...

#### MIS

5 กลับ

รายละเอียดเครื่องจักร ประวัติการซ่อม ชิ้นส่วนอะไหล่ แผนช่วงผลิต แผนช่วงซ่อม


🍑 คูลลิ่งระบายความร้อนหล่อเย็นลูกหืบ/KI-MN-CTU-0851

ปีการผลิต


เดือน

ลำดับ	อะไหล่ เครื่องจักร	กิจกรรมตรวจเช็ค	มาตรฐานการ ตรวจเช็ค	เดือน	1	2	3	4	5
1	มอเตอร์เกียร์	1. ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	มกราคม					
1	มอเตอร์เกียร์	<ol> <li>ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์</li> </ol>	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	กุมภาพันธ์					
1	มอเตอร์เกียร์	<ol> <li>ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์</li> </ol>	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	มีนาคม					
1	มอเตอร์เกียร์	<ol> <li>ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์</li> </ol>	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	เมษายน					
1	มอเตอร์เกียร์	<ol> <li>ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์</li> </ol>	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	พฤษภาคม					
1	มอเตอร์เกียร์	<ol> <li>ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์</li> </ol>	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	มิถุนายน					
1	มอเตอร์เกียร์	1. ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	กรกฎาคม					
1	มอเตอร์เกียร์	<ol> <li>ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์</li> </ol>	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	สิงหาคม					
1	มอเตอร์เกียร์	1. ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	กันยายน					
1	มอเตอร์เกียร์	1. ตรวจสอบเสียงและการสั่น สะเทือนของเกียร์	1. ค่าไม่เกิน 5 mm/s- RMS	ตุลาคม					

# 2.2.3.3 ประวัติการซ่อม เพิ่มข้อมูล เป็นการบันทึก ประวัติการซ่อมของเครื่องจักรนั้น ๆ




# 2.2.3.4 **NCR** เพิ่มข้อมูล




#### 3. ACTTIVITY

# 3.1 กิจกรรมเครื่องจักร

3.1.1 เพิ่มข้อมูล คือการ สร้างกิจกรรมให้กับเครื่องจักร ในแต่ละกลุ่มเครื่องจักร




3.1.2 สามารถลบ และ แก้ไขได้ ด้วยหน้าหลัก โดยจะมี lcon รูปปากกาคือแก้ไข รูปถังขยะ คือลบ



3.2 เริ่มกิจกรรม

3.2.1 หน้าหลักการเริ่ม **generate** กิจกรรม หลังจากที่ สร้างกิจกรรมให้กับเครื่องจักรแต่ละกลุ่มสำเร็จแล้วใน ข้อ 3.1.1


ข้อแนะนำ ควรจะเริ่ม**generate** ทีละ 1000 กิจกรรม ตัวอย่าง ใส่ เริ่มต้นที่ 0 ถึง 1000 ก็คือโปรแกรมจะค้นหา กิจกรรมที่ 1 ถึง 1000 เพื่อมาสร้างกิจกรรม



#### 4. KPI

#### **4.1 KPI** หลัก

4.1.1 หน้าหลัก





# $\equiv$ MIS

+ เพิ่มข้อมูล	🞝 ค้นหาข้อมูลรวมทั้งแผนก	🞝 ค้นหาข้อมูลรวมทั้งหม
ลำดับ ∧	วันที่	ш
1	12-12-2020	ทั้ง

MINIT	anti	6617
1	12-12-2020	ทั้งา
2	13-12-2020	ทั้งเ
3	14-12-2020	ทั้งเ
4	15-12-2020	ทั้งเ
5	16-12-2020	ทั้งเ
6	17-12-2020	ทั้งา
7	18-12-2020	ทั้งเ
8	19-12-2020	ทั้งเ
9	20-12-2020	ทั้งเ
10	21-12-2020	ทั้งเ
11	22-12-2020	ทั้งเ
12	23-12-2020	ทั้งา
13	24-12-2020	ทั้งา
14	25-12-2020	ทั้งา
15	26-12-2020	ทั้งา

# 4.1.2 **Icon** รูปปากกาคือการเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูล และแก้ไข และดูรูปภาพ **KPI**







#### 5. DAILY REPORT

#### **5.1 Daily Report**

#### 5.1.1 รายงาน KPIรอง



# 5.1.2 lconรูปปากกา คือแก้ไขรายละเอียด และดู รูปภาพ kpi รอง



# **■ MIS**

CLARIFIED JUICE	14.00	11.66	83.29	5.89	1.31	11,23	8.05		14.00	11.66	83.29
RAW SYRUP	64.65	41.57	64.30	4.99	7.11	17.10	12,576	64	64.65	41.57	64.30
SYRUP TO VACUUN PAN A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
" BOILING HOUSE "			TODAY								PERIOD
20 10 20 16 0 0.10	STRIKE	VOLUME	BRIX	POL	PURITY	SUCTION	DROP	CRYSTAL	STRIKE	VOLUME	BRIX
A-MAS SECUITE	2	300	89.94	81.11	90.18	9.92	5.62	45.09	2	300	89.94
MOLASSES	-	-	74.43	62.94	84.56	TIME	2.96		-	-	74.43
A-HPOL MASSECUITE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
MOLASSES	_	_	0.00	0.00	0.00	TIME	0.00		12	2	0.00
A-TURBINADO MASSECUITE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
MOLASSES	-	-	0.00	0.00	0.00	TIME	0.00		_	-	0.00
B-MAS SECUITE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
MOLASSES	-	-	0.00	0.00	0.00	TIME	0.00		-	-	0.00
C-MASSECUITE (BATCH)	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
MOLASSES	-	-	0.00	0.00	0.00	TIME	0.00		_	-	0.00
CVP-MASSECUITE	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
MOLASSES	-	-	0.00	0.00	0.00				_	-	0.00
FINAL MOLASSES	-	-	0.00	0.00	0.00			0.00	_	-	0.00
C-MAGMA	-	_	0.00	0.00	0.00	_			-	_	0.00
A-BEED	1	180	86.82	80.41	92.62	-			1	180	86.82
B-SEED	0	0	0.00	0.00	0.00	-			0	0	0.00
C-8EED	0	0	0.00	0.00	0.00	_			0	0	0.00
" CARBONATATION "											
WHITE PROCESS	BRIX	POL	PURITY	pH	COLOUR	% CaO	% Drop Cd	gH (L8)	BRIX	POL	PURITY
MELTING LIQUOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	8 8 X	30 (30)	0.00	0.00	0.00
LIME SACCHARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A1 SATURATION	0.00	-	-	0.00	-	-			0.00	-	-
A3 SATURATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00
B1 SATURATION	0.00	-	-	0.00	_	_			0.00	_	<u>u</u>
B3 SATURATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00
CLEAR LIQUOR I	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00
CLEAR LIQUOR II	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Evap 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00
Evap 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00
MIX SYRUP TO WHITE	0.00	0.00	0.00		0				0.00	0.00	0.00
REFINED PROCESS	BRIX	POL	PURITY	рΗ	COLOUR	% C.O	% Drop Cal	pH (LS)	BRIX	POL	PURITY
MELTING LIQUOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-			0.00	0.00	0.00
LIME SACCHARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
A1 SATURATION	0.00	_	-	0.00	-	-			0.00	-	-
A3 SATURATION	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			0.00	0.00	0.00
II.				* **					* * * *		

## **5.2 MachineAct Report**

5.2.1 รายงานกิจกรรมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ละแผนก



**♦** Home

SECURITY

S TPM

ACTTIVITY

KPI ∨

DAILY REPO...

Daily Report

MachineAct Report

# **■ MIS**



ชื่อเครื่องจักร	รหัสเครื่องจักร
หอหล่อเย็นหมายเลข 7	KI1-TG-CTU-0007
หอหล่อเย็นหมายเลข 8	KI1-TG-CTU-0008
หอหล่อเย็นหมายเลข 9	KI1-TG-CTU-0009
หอหล่อเย็นหมายเลข 10	KI1-TG-CTU-0010
Secondary gear 1 (เกียร์ขับลูกหีบ)	KI1-TG-GER-0001
Secondary gear 2 (เกียร์ขับลูกหีบ)	KI1-TG-GER-0002
Secondary gear 3 (เกียร์ขับลูกหีบ)	KI1-TG-GER-0003
Secondary gear 4 (เกียร์ขับลูกหีบ)	KI1-TG-GER-0004
Secondary gear 5 (เกียร์ขับลูกหีบ)	KI1-TG-GER-0005
Secondary gear 6 (เกียร์ขับลูกหีบ)	KI1-TG-GER-0006