



WLA1HHPR00V07_5B_MINT snapshot 2026-10-30_152210.084: L=3, N=8, weighted error = 0.3402
(red: boson, blue: spin, purple: spin-boson, ×: excluded qubit / coupler above CZ cutoff)






Circuit for first timestep
(7, 4): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.819,z=-1) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) M('m')
(7, 5): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=0.819,z=0) @ @ PhXZ(a=-1,x=0.744,z=0) @ PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) M
(7, 6): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=0.313,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) @ PhXZ(a=0.5,x=0.256,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(8, 6): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.313,z=0) @ PhXZ(a=-3.33e-16,x=0.5,z=-0.5) @ PhXZ(a=-1,x=0.638,z=-1) @ PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) M
(8, 7): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=0.404,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.638,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(8, 8): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.596,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=1,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.443,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(7, 8): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0,x=0.479,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=0.557,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M
(7, 9): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.479,z=0) @ PhXZ(a=-2.22e-16,x=0.987,z=0.0127) @ PhXZ(a=0.0127,x=0.505,z=-0.0254) @ PhXZ(a=-0.513,x=0.5,z=-1) M
(9, 5): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.181,z=-1) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) M
(9, 6): PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0,x=0.819,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=1,z=0) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.744,z=0) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M
(9, 7): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0,x=0.687,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0.5) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.744,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(9, 8): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.313,z=0) @ PhXZ(a=2.22e-16,x=0.5,z=-0.5) @ PhXZ(a=-1,x=0.362,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M
(10, 8): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0,x=0.596,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.638,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(11, 8): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.404,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0.5) @ PhXZ(a=-1,x=0.557,z=0) @ PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) M
(11, 9): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.521,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.557,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(10, 9): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0,x=0.521,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) PhXZ(a=-1,x=1,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=1,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) M
(5, 10): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.819,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(5, 11): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=0.819,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=0.744,z=-1) @ PhXZ(a=0,x=0.5,z=-1) M
(5, 12): PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0,x=0.313,z=-1) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5) @ PhXZ(a=0.5,x=0.256,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(6, 12): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.313,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0.5) @ PhXZ(a=0,x=0.638,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M
(7, 12): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=0.596,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.638,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(8, 12): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.596,z=-1) @ @ PhXZ(a=-0.5,x=0.557,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(8, 11): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) @ PhXZ(a=0,x=0.479,z=0) @ PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) @ PhXZ(a=0,x=0.557,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M
(9, 11): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.521,z=0) @ PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) @ M
(8, 9): PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=0.964,z=-1) @ PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0.5) @ PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) @ PhXZ(a=-0.995,x=0.5,z=-0.505) M
(9, 9): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.964,z=-8.88e-16) @ PhXZ(a=1,x=0.5,z=0.5) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.964,z=0) @ PhXZ(a=-1,x=0.622,z=-1) @ PhXZ(a=-1,x=0.505,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.373,z=2.22e-16) M
(9, 10): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) @ PhXZ(a=0.5,x=0.0362,z=0) @ PhXZ(a=-0.622,x=0.5,z=0.122) @ PhXZ(a=-1,x=0.505,z=-1) @ PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.373,z=2.22e-16) M


L=3, N=8, 44 Trotter steps
Average occupation number
Mode 0
Mode 1
Mode 2
Average spin state P(|1⟩)
Spin 0
Spin 1
Spin 2
Post-selection survival rate
Mode 0
Mode 1
Mode 2
All modes
Time