
Circuit for first timestep
(5, 8): PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.181,z=-1) PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M('m')
(4, 8): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.181,z=0) PhXZ(a=0,x=0.5,z=0.5) PhXZ(a=0,x=0.256,z=0) PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) M
(4, 9): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=0,x=0.687,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) PhXZ(a=-0.5,x=0.744,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) M
(4, 10): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.687,z=-1) PhXZ(a=2.22e-16,x=0.5,z=-0.5) PhXZ(a=-1,x=0.362,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) M
(5, 10): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.404,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-0.5) PhXZ(a=0.5,x=0.638,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(6, 10): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.404,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0.5) PhXZ(a=0,x=0.557,z=-1) PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) M
(7, 10): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.479,z=0) PhXZ(a=-1,x=1,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.443,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(7, 9): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.521,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.513,z=0.513) PhXZ(a=-0.987,x=0.495,z=-1) PhXZ(a=0.513,x=0.5,z=0.975) M
(9, 5): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.819,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) M
(9, 6): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.819,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.744,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) M
(9, 7): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.687,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.256,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(8, 7): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0,x=0.687,z=-1.11e-16) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) PhXZ(a=-0.5,x=0.638,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(8, 6): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.404,z=-1) PhXZ(a=1,x=0.5,z=0.5) PhXZ(a=0,x=0.638,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) M
(7, 6): PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=0,x=0.596,z=0) PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.443,z=0) PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) M
(7, 7): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0,x=0.521,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-0.5) PhXZ(a=0.5,x=0.557,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) M
(7, 8): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0.479,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.987,z=0.987) PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) PhXZ(a=0.987,x=0.505,z=0.0254) PhXZ(a=-0.487,x=0.5,z=-0.0254) M
(10, 7): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.181,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) M
(10, 8): PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.181,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) PhXZ(a=0,x=0.256,z=-1) PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.5,z=2.22e-16) M
(11, 8): PhXZ(a=0,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.313,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0.5) PhXZ(a=-0.5,x=0.256,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(11, 9): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.313,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.638,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) M
(10, 9): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.596,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.638,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) M
(10, 10): PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.596,z=0) PhXZ(a=-1,x=1,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.443,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=-1) M
(9, 10): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.479,z=0) PhXZ(a=-3.33e-16,x=0.5,z=-0.5) PhXZ(a=0,x=0.443,z=0) PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) M
(9, 9): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-1,x=0.479,z=0) PhXZ(a=1,x=0.5,z=-1) PhXZ(a=-1,x=1,z=0) PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) M
(8, 9): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=0.5,x=0.964,z=-1) PhXZ(a=-1,x=1,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) PhXZ(a=0.0047,x=0.5,z=0.495) M
(8, 8): PhXZ(a=-1,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-1,x=0.964,z=0) PhXZ(a=0.5,x=1,z=0) PhXZ(a=-1.11e-16,x=0.0362,z=-1) PhXZ(a=0.5,x=0.5,z=0.5) PhXZ(a=-0.0047,x=0.5,z=-0.495) M
(9, 8): PhXZ(a=-0.5,x=0.5,z=0) PhXZ(a=-0.5,x=0,z=-1) PhXZ(a=-0.5,x=0.964,z=1.33e-15) PhXZ(a=0.622,x=0.5,z=0.878) PhXZ(a=-1,x=0.505,z=0) PhXZ(a=2.22e-16,x=0.627,z=-1) M


L=3, N=8, 44 Trotter steps
Average occupation number
Mode 0
Mode 1
Mode 2
Average spin state P(|1⟩)
Spin 0
Spin 1
Spin 2
Post-selection survival rate
Mode 0
Mode 1
Mode 2
All modes
Time