**SIEMENS** 


Certified

Solution Partner

# Модуль MDA

**Группа компаний** Мониторинг работы станков **«КАМ-Инжиниринг»** 

# «KAM-Инжиниринг» motion control INFORMATION SYSTEM



**Модульное программное обеспечение** для интеграции станков в производственную сеть

# Мониторинг работы станков. Модуль МDA

# Основные функции модуля:

- Автоматический сбор и учет производственных данных
- Ведение истории производственных данных в базе данных
- Подробный анализ производственных данных и их динамики
- Автоматический расчет показателей эффективности использования оборудования

#### **MDA** собирает и протоколирует:

### ■ Автоматические состояния

- Базовые состояния: работа по УП, простой, отказ, выключен
- Корректора подачи и оборотов
- Технические подробности (зависит от ЧПУ)

# ■ Ручные состояния

• Причины простоя (наладка, ТО, ремонт...)

# ■ Выполняемые программы (циклы)

- Имя программы
- Количество циклов
- Длительность циклов

# ■ Сообщения об ошибках


- Кол ошибки
- Текст сообщения
- Время возникновения и исчезновения

# MDA вычисляет:

- **OEE** (общая эффективность использования оборудования)
- Загрузку станков
- Доступность станков
- Производительность станков
- Время наработки на отказ MTBF
- Среднее время неполадки MTTR

## **MDA** позволяет анализировать:

- Эффективность работы станков
- Скрытые резервы производства
- Причины простоя станков
- Статистику аварий
- Динамику ОЕЕ-показателей
- Эффективность управленческих решений



# Выгоды заказчика:

- Дает реальную картину производства
- Быстрое выявление причин простоев
- Упрощение поиска причин поломок
- Инструмент для оценки эффективности управленческих решений
- Повышение прозрачности и эффективности производства

# Перечень собираемой информации о работе станков


Для станков с УЧПУ Sinumerik 840D и PCU50 фирмы Siemens для сбора доступна следующая информация о работе станка:

	Состояние станка	Способ определения
1.		
	1.1. Производство по УП (AUTO) согласно $T\Pi^2$	Автоматически
	1.2. Производство по УП (AUTO) с отклонениями от $T\Pi^3$	Автоматически
	1.3. Обработка в ручном режиме (JOG) 4	Автоматически
	1.4. Обработка в режиме преднабора (MDA) 4	Автоматически
2.	Организационный простой станка <sup>1</sup>	
	2.1. Отсутствует задание	Задает оператор
	2.2. Отсутствует заготовка	Задает операто
	2.3. Отсутствует инструмент	Задает операто
	2.4. Регламентированный перерыв	Задает операто
	2.5. Наладка станка	Задает операто
	2.6. Очистка станка	Задает операто
	2.7. Техническое обслуживание станка	Задает операто
	2.8. Ремонт станка	Задает операто
	2.9. Замена инструмента (износ, поломка)	Задает операто
	2.10. Приемка детали контролером	Задает операто
	2.11. Внедрение УП	Задает операто
	2.12. Организационный простой по неизвестной причине <sup>6</sup>	Автоматически
3.	Технический отказ станка <sup>1</sup>	
	3.1. Отказ электрооборудования	Автоматически
	3.2. Отказ гидрооборудования	Автоматически
	3.3. Отказ системы смазки и охлаждения	Автоматически
	3.4. Отказ системы ЧПУ с остановом программы	Автоматически
	3.5. Наезд на ограничитель хода	Автоматически
	3.6. Наезд на аварийный ограничитель	Автоматически
	3.7. Механическая поломка станка	Задает операто
4.	Станок выключен	Автоматически
5.	Привода станка выключены	Автоматически
6.	Режим системы ЧПУ	TIBIOMETH TOOKI
0.	6.1. Ручной режим (JOG)	Автоматически
	6.2. Режим преднабора (MDA)	Автоматически
	6.3. Автоматический режим (АUTO)	Автоматически
7.	Состояние программы	Автоматически
7.	7.1. Программа выполняется	Автоматинали
	1 1	Автоматически
	7.2. Программа ожидает	Автоматически
	7.3. Программа остановлена	Автоматически
	7.4. Программа прервана	Автоматически
0	7.5. Программа отменена	Автоматически
8.	Корректор оборотов шпинделя	A
	8.1. Корректор оборотов шпинделя выше нормы	Автоматически
	8.2. Корректор оборотов шпинделя в норме	Автоматически
•	8.3. Корректор оборотов шпинделя ниже нормы	Автоматически
9.	Корректор подачи	
	9.1. Корректор подачи выше нормы	Автоматически
	9.2. Корректор подачи в норме	Автоматически
	9.3. Корректор подачи ниже нормы	Автоматически
	9.4. Корректор подачи в нуле	Автоматически
10.	Обработка <sup>7</sup>	Автоматически

 $<sup>^{1}</sup>$  – Групповые состояния возникают автоматически при возникновении хотя бы одного состояния входящего в группу.

- $^2$  Считается, что станок в состоянии «**Производство по УП (AUTO) согласно ТП**», если одновременно выполняются следующие условия:
  - Система ЧПУ в автоматическом режиме АUTO;
  - Управляющая программа в состоянии выполнения или ожидания;
  - Корректор подачи выставлен в норме (задается в параметрах станка);
  - Корректор оборотов шпинделя в норме (задается в параметрах станка);
  - Технические отказы отсутствуют.
- <sup>3</sup> Считается, что станок в состоянии «**Производство по УП (AUTO) с отклонениями от ТП**», если одновременно выполняются следующие условия:
  - Система ЧПУ в автоматическом режиме АUTO;
  - Управляющая программа в состоянии выполнения или ожидания;
  - **Корректор подачи не в норме или корректор оборотов шпинделя не в норме** (задается в параметрах станка);
  - Технические отказы отсутствуют.
- <sup>4</sup> Считается, что станок в состоянии «**Обработка в ручном режиме (JOG**)», если одновременно выполняются следующие условия:
  - Выставлено состояние «Обработка»;
  - Система ЧПУ в ручном режиме JOG;
  - Технические отказы отсутствуют.

<sup>5</sup> - Оператор выбирает актуальное состояние на панели оператра из перечня «ручных» состояний и может уточнить его текстовым комментарием.




Перечень «ручных» состояний может быть расширен и откорректирован по желанию Заказчика.

- $^{6}$  «**Организационный простой по неизвестной причине»** выставляется автоматически, если оператор не указал явно причину простоя.
- <sup>7</sup> Считается, что станок в состоянии «**Обработка**», если одновременно выполняются следующие условия:
  - Обороты шпинделя больше 0;
  - Хотя бы одна ось станка в движении;
  - Фактическая загрузка шпинделя больше 0.


Для станков, **неоснащенных** УЧПУ Sinumerik 840D и PCU50 фирмы Siemens, некоторые состояния из представленного перечня могут быть не доступны. Окончательный перечень доступных для сбора состояний для них может быть определен только после анализа технической документации на станок.

# Примеры аналитических отчетов по работе станков в системе МDA


# Online состояние участка станков




# История распределения состояний станка




# Подробная временная диаграмма состояний станка




# Диаграмма динамики доступности и загрузки станка




#### Статистика состояний




# Сводная диаграмма состояний




#### Зарегистрированные управляющие программы




## Протокол выполненных циклов управляющих программ



#### Протокол ошибок системы ЧПУ



# Расчет показателей эффективности использования оборудования



В рамках сервисного обслуживания системы предлагается разработка расширенных форм специализированных аналитических отчетов на основе собираемой системой информации под конкретные требования заказчика.



Пожалуйста, обращайтесь к региональному представителю фирмы SIEMENS – компании «КАМ-Инжиниринг»

OOO «КАМ-Инжиниринг» - SIEMENS Solution Partner 426009, г.Ижевск, ул.Ленина, д.101, оф.415

Тел.: (3412) 65-82-31 Факс: (3412) 900-234

Сайт: www.kamstanko.ru

Контактное лицо:

зам. директора по ИТ-проектам, к.т.н.,

Ермилов Василий Вячеславович

Моб.тел.: +7-963-030-70-60 E-mail: VVE@kamstanko.ru

OOO "Сименс"
Сектор индустрии
Департамент "Технологии приводов"
Отдел "Системы управления перемещением"
SIEMENS SI DT MC

Информация в этой брошюре содержит лишь общие описания и свойства, которые в каждом отдельном случае не всегда могут совпадать с вышеописанным или могут быть изменены вследствие дальнейшего развития продуктов. Необходимые свойства обязательны только, если они четко оговариваются при заключении договора.